



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
**GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA**  
Alcaldía Local de Barrios Unidos

# PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE BARRIOS UNIDOS 2016

Versión 1  
Mayo de 2016



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



## CAPÍTULO I: CONTEXTO

### Definición

El Plan Local de Prevención y atención de emergencias se desarrolla en armonía con los planes de la misma naturaleza a nivel distrital, sectorial y por eventos (Plan General de Desarrollo y Plan de ordenamiento territorial). Con el cual se busca contribuir a la preparación y mitigación de riesgos a través del desarrollo y preparación de políticas para la gestión integral del riesgo, instituciones responsables, fortalecimiento de sectores estratégicos, cumplimiento de objetivos, metas e indicadores; además de otros los criterios de orientación que señala el decreto 332 de 2004.

### Introducción

Entendiendo el objeto y competencias de la alcaldía Local de Barrios Unidos, su importancia socio económica en la ciudad, aunado al crecimiento de industria y comercio de todo tipo al igual que la renovación urbana que se está dando en el territorio, la vulnerabilidad de ocurrencia de situaciones de emergencia, la cuales pueden surgir en cualquier momento y muy seguramente, de no estar debidamente preparados, los riesgos a los que se está expuesto podrían traducirse en daños a las personas y/o a la propiedad.

Al desarrollar el presente Plan de Emergencia se identifican los riesgos a los que podría estar expuesto basado en una matriz que defina el tipo, naturaleza, alcance y proyección de la afectación, de tal manera que se cuente con acciones para mitigarlos y brindar protección y atención oportuna en cada uno de éstos.

En el desarrollo efectivo del plan se establecerá acciones encaminadas antes, durante y después de potenciales emergencias y se diseñarán procesos de capacitación que garanticen la difusión y conocimiento del mismo, de tal manera que cada uno de los vinculados sepa qué hacer y cómo reaccionar de acuerdo a su localización y entorno.

### Justificación

Con el fin de darle cumplimiento al Decreto 332 de 2004, la Alcaldía Local de Barrios Unidos, realiza la actualización del PLPAE 2016 para dinamizar los procesos de toma de decisiones en el tema de gestión del riesgo local.

En las últimas décadas Bogotá ha padecido de forma inclemente los efectos del cambio climático, agravado por la falta de cultura ciudadana que incrementa dichas afectaciones; de forma gradual, el tema de Gestión Integral del riesgo comienza a convertirse en un político estratégico de desarrollo tanto a nivel local como nacional, razón por la cual las alcaldías locales venimos fortaleciéndonos en la atención, prevención y mitigación de los eventos a nivel local. Por lo tanto, el PLPAE se ha convertido en una herramienta clave para el funcionamiento efectivo y eficiente del Consejo Local de Gestión de Riesgos y para la toma de decisiones en la respuesta a eventos locales.

### Objetivo General del PLPAE



Desarrollar una herramienta estructurada y actualizada de acuerdo a las necesidades locales que permita una administración, estratégica e integrada a las situaciones de desastre, calamidad o emergencia que puedan ocurrir en la localidad.

### Objetivos Específicos del PLPAE

- Facilitar y fortalecer la toma de decisiones al gobierno local en prevención, atención y mitigación.
- Conocer la estructura, capacidad técnica y operativa de las diferentes entidades que conforman en CLGR.
- Identificar los diferentes escenarios de afectación local con especial énfasis en sus puntos críticos.
- Generar e implementar planes y programas dirigidos a los escenarios de gestión del riesgo con el fin de minimizar y controlar los factores de riesgo.
- Armonizar el PLPAE con el Plan de Desarrollo Distrital, Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Local, así como, con los instrumentos normativos vigentes en materia de Gestión Integral del Riesgo.

### Alcance del PLPAE

El Plan Local de Emergencias se adopta de conformidad con el Plan Distrital de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá (PDIGER) y de acuerdo a los parámetros e instrucciones preparados por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y cambio Climático IDIGER, el cual agrupa los objetivos, actividades, instrumentos y productos aplicables para los preparativos y atención de emergencias en la localidad.

El Plan Local de Emergencias involucra a todas las entidades Locales, acorde con el ámbito de sus competencias legales, y así mismo, provee elementos para orientar y coordinar la participación del sector privado y la comunidad en las diferentes fases de la atención de las emergencias

### Marco Legal

El mandato para la formulación y adopción del Plan Local de Prevención y Atención de Emergencias, está dado por los Decretos 332 de 2004 y 423 de 2006 y por la Resolución 138 de 2007, normas donde se fijan los lineamientos para el accionar de las instancias locales en la gestión del riesgo, con el fin de que, a través de la implementación de los instrumentos definidos en estas, se propenda por el fortalecimiento de las capacidades de los entes locales en materia de gestión integral del riesgo.

- **Decreto 332 de 2004:** Reorganizó el Régimen y el Sistema para la Prevención y Atención de Emergencias en Bogotá Distrito Capital, el cual, en su artículo 20 definió los objetivos del Sistema Distrital estableciendo específicamente que formaría parte del Sistema Nacional del mismo carácter, creado y organizado por el Decreto Extraordinario 919 de 1989 y determinando que la coordinación técnica y operativa del sistema distrital estaría a cargo de la Dirección de Prevención y



## Atención de Emergencias -IDIGER.

El decreto mencionado señala que los Alcaldes Locales y los Comités Locales de Emergencias hacen parte del Sistema Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias –SIDIGER. El papel de los primeros está orientado a dirigir la gestión del riesgo en el ámbito local, mientras que los segundos son la instancia de coordinación y consulta de la administración local en el tema de riesgos.

Entre las funciones asignadas a los Alcaldes Locales en el artículo 34 del Decreto 332 de 2004, ocupan un lugar preferente las de formular y adoptar el Plan Local de Prevención y Atención de Emergencias y la de incluir el componente de prevención y mitigación de riesgos en el Plan de Desarrollo Local, así como promover la misma temática en las instancias de participación comunitaria. Al Comité Local de Emergencias - CLGR y a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias - IDIGER, les corresponde conceptuar sobre el plan local, revisando que se encuentre en armonía con el Plan Distrital.

- **Decreto 423 de 2006:** Establece la política distrital para la gestión integral del riesgo y organiza la gestión de las entidades integrantes del SIDIGER, creando así el primer instrumento de planificación de largo plazo que orienta de manera coordinada y articulada la gestión integral del riesgo en Bogotá. En tal sentido, señala que los Planes Locales de Prevención y Atención de Emergencias son uno de los instrumentos de planificación derivados del Plan Distrital de Prevención y Atención de Emergencias –PIDIGER adoptado por este mismo decreto, determinando también que son planes operativos que desarrollan el PIDIGER a nivel de cada Localidad, para el período de cada administración distrital.

El mismo decreto estipula que los Planes Locales de Prevención y Atención de Emergencias se enmarcarán conceptual y metodológicamente en el Plan Distrital y responderán a los objetivos, programas, líneas de acción e instrumentos definidos por éste, en lo que sea aplicable a cada Localidad. Se formulan de acuerdo con los escenarios de gestión y los actores presentes en los mismos, y las condiciones físicas y socioeconómicas del contexto local, dentro de las competencias y alcances de la administración local. Así mismo se señala que corresponde a la IDIGER, como coordinadora del Sistema Distrital, orientar su elaboración en cada localidad.

Es importante destacar que el Decreto 423 de 2006 establece la gestión por escenarios de riesgo, señalando que un escenario de gestión es *“el nivel de análisis e intervención del riesgo que corresponde a un espacio físico de la ciudad caracterizado por: a). Procesos territoriales o económicos similares de generación de riesgo; b). Una red de actores sociales con niveles similares de desarrollo, relacionados con procesos comunes de ocupación y transformación del territorio o con una cadena de producción e intercambio de bienes o servicios. c). Similitud en el tipo, naturaleza y expresión de las amenazas naturales, socio-naturales o antrópicas”*.





En este orden de ideas, en el Artículo 7 del Decreto 423 de 2006 se definen los escenarios de gestión y en el Artículo 11 del mismo decreto se adoptan los 8 programas que componen el PIDIGER, uno para cada escenario de gestión, así: Programa Áreas Rurales y Naturales, Programa Zonas de Ladera, Programa Zonas Aluviales, Programa Ciudad Consolidada, Programa Sector de la Construcción, Programa Industria y Comercio, Programa Redes y Programa Aglomeraciones de Público.

- **Resolución 138 de 2007:** Mediante esta Resolución, emitida en cumplimiento de lo ordenado en el Artículo 2 del Decreto 423 de 2006, la IDIGER adoptó el Documento Técnico Soporte del PIDIGER, el cual orienta y precisa la aplicación de dicho Plan.

En este documento se desarrollan cada uno de los programas que conforman el PIDIGER, en términos de proyectos, componentes y actividades, los cuales están dirigidos a la consecución de los resultados del Plan Distrital de Prevención y Atención de Emergencias – PIDIGER, determinado las entidades responsables y de apoyo para cada una de estas, de conformidad con las competencias institucionales. Todo lo anterior se plasma en las Agendas adoptadas en la citada resolución para cada uno de los programas.

*De acuerdo con anterior, los Planes Locales de Prevención y Atención de Emergencias seguirán los lineamientos ya señalados, es decir, deben propender por el fortalecimiento de los programas del PIDIGER, así como por el desarrollo y complementación de las Agendas establecidas para cada uno de los programas de los escenarios presentes en cada localidad.*

## **Instrumentos y Herramientas de Gestión para articular con el PLPAE**

### **Generalidades de la Localidad**

#### **Contexto Histórico**

Inicialmente, surgió como una invasión en 1935, la cual, con el correr el tiempo, adquirió dimensión de organización, tomando como núcleo los barrios Siete de Agosto, Benjamín Herrera y Colombia. Durante el mismo año se constituyó la fundación de barrios obreros. Este territorio estaba antes conformado por extensas haciendas, entre ellas la del expresidente Miguel Abadía Méndez; la finca San León, de los hermanos cristianos, en lo que hoy es el barrio Los Alcázares; la Quinta de Mutis, denominada así por haber sido en el siglo XVII un lugar de vivienda y estudio del sabio José Celestino Mutis, de propiedad del Colegio Mayor del Rosario. Dicha quinta se encuentra localizada en el costado occidental de lo que hoy es la carrera 24 entre calles 63 y 66. Entre otras más figuraba la hacienda El Salitre, de propiedad de José Joaquín Vargas, la cual fue donada a una entidad oficial de beneficencia hacia 1886. En sus comienzos, el proceso urbanizador fue espontáneo e informal, sin criterios planificadores ni cobertura de servicios urbanos. A principios de la década del cuarenta, estos barrios






tenían la fisonomía de comunidades organizadas, funcionales, con gran sentido cívico de sus habitantes. El sector disponía del servicio de tranvía eléctrico, que comunicaba con el centro de la ciudad desde el terminal localizado en las inmediaciones del cementerio del barrio Siete de Agosto, subiendo a Chapinero por la calle 68. En la actualidad, la localidad se distingue por ser un importante epicentro comercial y de servicios.

### Ubicación Geográfica.

Ubicada en la zona nor-occidental del Distrito Capital de Bogotá.

### Límites Geográficos.

La localidad de Barrios Unidos se ubica en el noroccidente de la ciudad y limita, al occidente, con la Avenida carrera 68, que la separa de la localidad de Engativá; al sur, con la calle 63, que la separa de la localidad de Barrios Unidos; al norte con la calle 100, que la separa de la localidad Suba y, al oriente, con la Avenida Caracas, que la separa de la localidad de Chapinero. Barrios Unidos tiene una extensión total de 1.189,52 hectáreas.




Fuente IDIGER



## Demografía

- *Pirámide de población:* Pirámide de población por sexo. 2005, 2009 y 2015.



Fuente: DANE – SDP, Proyecciones de Población por localidades y UPZ 2006 – 2015

LOC	UPZ	Población por estrato socioeconómico							Total Personas
		Personas Sin estrato *	Personas 1. Bajo - bajo	Personas 2. Bajo	Personas 3. Medio - bajo	Personas 4. Medio	Personas 5. Medio - Alto	Personas 6. Alto	
Barrios Unidos	21 Los Andes	3.237	0	0	10.890	25.030	7.642	0	46.799
Barrios Unidos	22 Doce de Octubre	347	0	0	43.583	56.239	0	0	100.169
Barrios Unidos	98 Los Alcázares	52	0	0	67.296	15.165	0	0	82.513
Barrios Unidos	103 Parque Salitre	0	0	0	4.300	0	0	0	4.300

LOC	UPZ	Viviendas por estrato socioeconómico							Total Viviendas
		Viviendas Sin estrato *	Viviendas 1. Bajo - bajo	Viviendas 2. Bajo	Viviendas 3. Medio - bajo	Viviendas 4. Medio	Viviendas 5. Medio - Alto	Viviendas 6. Alto	
Barrios Unidos	21 Los Andes	2	0	0	2.702	6.251	1.915	0	10.870
Barrios Unidos	22 Doce de Octubre	86	0	0	10.640	13.794	0	0	24.520
Barrios Unidos	98 Los Alcázares	4	0	0	17.151	3.915	0	0	21.070
Barrios Unidos	103 Parque Salitre	0	0	0	736	0	0	0	736

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación en el año 2014

## Descripción De Las Amenazas Naturales.

Aluvial: Río Salitre, Río negro, Río Nuevo, Brazo canal esmeralda.  
Atmosférico: Lluvias Fuertes, Granizadas y vendavales.

## Descripción De Amenazas Antrópicas No Intencionales



N° C0236346 / N° GP0204



Sector Industrial: falta de desarrollo de planes de Contingencia y control Urbanístico.  
Explosiones: Conexiones ilegales a las redes de Gas y falta de control en las intervenciones que se desarrollan con el objeto de hacer recuperación de la malla vial.  
Sector comercial: Mezcla de Usos por el desarrollo de la micro empresa.  
Amenaza Ruina: con afectación al espacio Público por la antigüedad de las viviendas.

### Estructura Urbana por UPZ y Barrios.

- 21 UPZ Los Andes, Villa Calasanz, Conjunto Residencial Calle 100, Entrerrios, Escuela Militar, La Castellana, La Patria, Los Andes, Rionegro Urbanización San Martín, Vizcaya.
- 22 UPZ Doce de Octubre: Doce de Octubre, Jorge Eliécer Gaitan, José Joaquín Vargas, La Libertad, Rincón del Salitre, El Labrador, Metropolis, Popular Modelo, San Fernando, San Fernando Occidental, San Miguel, Simón Bolívar.
- 98 UPZ Los Alcázares : 11 de Noviembre, Alcázares Norte, Baquero, Benjamín Herrera, Chapinero Noroccidental, Colombia, Concepción Norte, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, Los Alcázares, Muequeta, Polo Club, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, Santa Sofía, Siete de Agosto 20.
- 103 UPZ Parque el Salitre: El Rosario

En la Tabla 1 (UPZ Barrios Unidos)<sup>1</sup> se observa el área total de cada UPZ, su número de manzanas, el área total de las manzanas, el total de áreas sin desarrollar y la superficie del suelo urbano.

Tabla No. 1 UPZ de Barrios Unidos

Nº	UPZ	Clasificación	Extensión UPZ (ha)	%	Numero de Barrios	Nº Manzanas	Superficie de Manzanas (ha)	Suelo Urbano		
								Áreas protegidas	Áreas sin desarrollar (ha)	Suelo Urbanizado (ha)
21	Los Andes	Residencial Cualificado	275,01	23,10	10	204	181,20	14,82	2,65	272,36
22	Doce de Octubre	Residencial Consolidado	335,28	28,20	13	424	195,86	13,94	2,35	332,93
98	Los Alcázares	Residencial Consolidado	414,27	34,80	20	488	249,40	4,32		414,27

<sup>1</sup>



103	Parque el Salitre	Predominantemente dotacional	164,96	13,90	1	13	5,64	148,27	164,96	
<b>Total</b>			<b>1421,03</b>	<b>100 %</b>	<b>44</b>	<b>1.189</b>	<b>100,00</b>	<b>1.129</b>	<b>632,10</b>	<b>181,35</b>

El Departamento Administrativo de Planeación Distrital, hasta 2002, ha legalizado 1.259 desarrollos en todo el Distrito Capital. La localidad de Barrios Unidos, por su parte, presenta un total de 2 desarrollos legalizados en 2002, que totalizan 0,77 ha, en las que se encuentran un total de 77 lotes (Tabla 2. Barrios Legalizados)<sup>2</sup>.

Tabla No. 2 Barrios Legalizados

Nº	UPZ	Clasificación	Número total de barrios	Nombres de Barrios UPZ	Número total de barrios	Barrios Legalizados		
						Número de Barrios	Superficie (ha)	Número de Lotes
21	Los Andes	Residencial Cualificado	10	Villa Calasanz, Conjunto Residencial Calle 100, Entrerrios, Escuela Militar, La Castellana, La Patria, Los Andes, Rionegro Urbanización San Martín, Vizcaya	10	0	0	0
22	Doce de Octubre	Residencial Consolidado	13	Doce de Octubre, Jorge Eliécer Gaitán, José Joaquín Vargas, La Libertad, Rincón del Salitre, El Labrador, Metropolis, Popular Modelo, San Fernando, San Fernando Occidental, San Miguel, Simón Bolívar.	13	2	0,77	77
98	Los Alcázares	Residencial Consolidado	20	11 de Noviembre, Alcázares Norte, Baquero, Benjamín Herrera, Chapinero Noroccidental, Colombia, Concepción Norte, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, Los Alcázares, Muequeta, Polo Club, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, Santa Sofía, Siete de Agosto	20	0	0	0
103	Parque el Salitre	Predominantemente dotacional	1	El Rosario	1	0	0	0

### Geomorfología y Geotécnica.

La localidad de Barrios Unidos se encuentra ubicada sobre una zona plana con algunas ondulaciones, formada por una llanura cuaternaria de origen fluvioacustre, donde los sectores planos y bajos están formados por la llanura aluvial del río Salitre. Dentro de sus límites corre el río Salitre, el cual se encuentra canalizado.

### Suelos.

1.189,52 hectáreas (ha) en el área urbana; de éstas 181,35 ha. corresponden a suelo protegido. La localidad no tiene suelo rural, ni suelo de expansión y es la quinta localidad con menor extensión del Distrito<sup>3</sup>.

### Hidrografía.

Canal Salitre, canal río negro, canal río nuevo, humedal Salitre, canal la esmeralda.

2 SDP, POT, Decreto 619 de 2000 y subdirección de Desarrollo Social. Bogotá, D.C., 2002

3 Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Recorriendo barrios Unidos 2004 Diagnóstico físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C.





## CAPÍTULO II.

### IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE LAS LÍNEAS DE ACCION DEL PLPAE

**Escenarios territoriales y sectoriales:** Según el Plan Distrital de Prevención y Atención de Emergencias PIDIGER se identificaron escenarios de gestión territorial y sectorial, definiéndolos como aquel “que reúne los actores clave de cada uno de los procesos de generación del riesgo para concertar y coordinar la gestión y aumentar la autogestión entre los actores según lo permita el capital social del escenario”.

Los escenarios identificados en la localidad son los siguientes:

- *Escenarios de gestión territorial:* ciudad consolidada y aluvial.
- *Escenarios de gestión sectorial:* construcción, redes, industria y aglomeraciones de público.

Los escenarios con mayor relevancia local y prioridad de atención por parte de la administración Local y el CLGR son: Ciudad Consolidada, Aglomeraciones, Aluvial.

#### MAPA DE ESCENARIO DE RIESGOS DE BARRIOS UNIDOS

##### Consolidado de Puntos Críticos por Escenario

ESCENARIOS	LOCALIZACIÓN	CARACTERIZACIÓN	CALIFICACIÓN
Ciudad Consolidada	Barrios localizados en todas las UPZ.	La localidad de Barrios Unidos presentan adecuaciones, cambios y mezclas de usos en predios, siendo estos de forma notoria en los barrios de Siete de Agosto, Rionegro, en la UPZ Doce de Octubre (producción de muebles de madera), UPZ Alcázares (talleres de mecánica y en menos proporción fabricación y reparación de muebles) y principalmente hacia las vías como la avenida Caracas, avenida calle 68, avenida carrera 68, avenida Suba, avenida Ciudad de Quito, calle 72, calle 80, calle 63, carrera 24. La localidad presenta 409 inmuebles declarados de interés cultural, y como macroproceso territorial se tiene significativamente la Conservación Urbanística y la Descomposición.  RIESGOS ASOCIADOS A ESTE ESCENARIO: SISMO, ESTRUCTURALES, TECNOLÓGICOS (DERRAMES, FUGAS, EXPLOSIONES, INCENDIOS).	Relevante



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

ESCENARIOS	LOCALIZACIÓN	CARACTERIZACIÓN	CALIFICACIÓN
Sector de la Construcción	Barrios localizados en todas las UPZ	Se evidencia el reforzamiento edificaciones grupo II. Es necesaria la intervención por parte de la alcaldía local en el tema de la calidad de la construcción, ya sea por medio de la parte jurídica o de la oficina de obras. Al igual que la divulgación normativa (Sanciones) y el fomento de la veeduría social. Por el cambio de uso de las edificaciones presentes en la localidad (por colegios, establecimientos de educación formal y no formal, comercio de muebles y madera, venta de repuestos o talleres de mecánica), se han adelantado adecuaciones en edificaciones vetustas sin especificaciones técnicas.  RIESGOS ASOCIADOS A ESTE ESCENARIO: SISMO, ESTRUCTURALES, INCENDIO, INUNDACIÓN.	Relevante
Redes	Barrios localizados en todas las UPZ	La localidad de Barrios Unidos en su mayoría cuenta con predios y sectores vetustos, los cuales por sus características de mantenimiento, obsolescencia y antigüedad, las redes de energía eléctrica, así como los transformadores, se encuentran en un avanzado estado de deterioro. Por otra parte, la proliferación de talleres clandestinos que se abastecían ilegalmente del fluido eléctrico, ocasionaba continuos cortes e incrementos en el consumo de energía debido al tipo de equipos utilizados <sup>4</sup> Dentro de sus límites corre el río Salitre, el cual se encuentra canalizado y es una de las redes de captación de aguas negras y lluvias más amplias de la ciudad. El canal río Negro se inicia en la carrera séptima con calle 88 y llega por la carrera 30 al canal Salitre. El canal del río Nuevo nace a la altura de la carrera 56, entre la autopista Medellín y la calle 83, para ir de allí directamente a El Salitre.  RIESGOS ASOCIADOS A ESTE ESCENARIO: SISMO, ESTRUCTURAL, FALLAS TECNOLÓGICAS, TECNOLÓGICOS (DERRAMES, FUGAS, EXPLOSIONES, INCENDIOS).	Relevante
Industria	La mayoría de industrias, se agrupan hacia la zona sur de la Localidad; predominan, la fabricación de muebles y los talleres de reparación automotriz.	La participación del Sector Industrial en los activos de la localidad es del 34.18%, ocupando el 1er lugar. La zona industriales principal es el Doce de Octubre, y en general toda la localidad excepto los barrios de Los Andes, San Fernando Occidental, Rosario, Polo Club. Entre otras se encuentran en Barrios Unidos las empresas de Pavco S.A., Productos Ramo S.A., Consorcio Metalúrgico S.A., Inselso S.A. y los laboratorios Wyeth Inc. y Ayerst Hormona S.A.  RIESGOS ASOCIADOS A ESTE ESCENARIO SE ENCUENTRAN: TECNOLÓGICOS (INCENDIOS, EXPLOSIONES, FUGAS Y DERRAMES), SISMO, INUNDACIÓN.	Presente

4 EAAB, .Cobertura Residencial Aproximada por Localidades 2002.



N° C0236346 / N° GP0204



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

ESCENARIOS	LOCALIZACIÓN	CARACTERIZACIÓN	CALIFICACIÓN
Aglomeraciones de Público	Establecimientos nocturnos en barrios como el Doce de Octubre y Siete de Agosto entre otros. Centro de alto rendimiento deportivo, Acuaparque, La escuela de salvamento acuático, Parque el Salitre, Palacio de los Deportes, Parque el lago, Museo de los niños	Establecimientos nocturnos en barrios como el Doce de Octubre y Siete de Agosto entre otros. Centro de alto rendimiento deportivo, Acuaparque, La escuela de salvamento acuático, Parque el lago, Museo de los niños, Establecimientos educativos, (colegios, universidades) instituciones de educación no formal; Instituciones prestadoras de salud privada y pública las cuales son aproximadamente 357 y se encuentran ubicadas en todas las UPZ de la localidad; Equipamientos colectivos de bienestar social entre otros hogares de tercera edad, casas vecinales y jardines infantiles; Templos de culto e iglesias. A su vez deben considerarse aquí los centros culturales y parques de la localidad; Centros comerciales, hipermercados, almacenes de cadena y entidades bancarias, entre otros.  RIESGOS ASOCIADOS A ESTE ESCENARIO: ESTRUCTURALES, ELECTROCUCIÓN O INCENDIOS, ESTAMPIDAS HUMANAS (LESIONES Y PÉRDIDA DE VIDAS).	Relevante
			Relevante

### Relación de Estudios técnicos de amenaza, vulnerabilidad, riesgo o diseños de obras realizados para la Ciudad y la Localidad<sup>5</sup>

Dentro de los avances de la ciudad en el tema de riesgos, se da la oportunidad de consecución de estudios realizados para lugares particulares o con énfasis sobre una temática específica. La información mostrada en las Tabla 4 y Tabla 5 son el compilado de documentos que pueden encontrarse en el Centro de Información de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá.

Tabla No. 4 Estudios Técnicos para Bogotá

FECHA	TÍTULO	AUTOR
abr-92	MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS DE SANTA FE DE BOGOTÁ. INFORME FINAL	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
dic-94	MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DE SANTA FE DE BOGOTÁ.	INGEOMINAS
ene-95	MAPA HISTORICO DE DESASTRES EN LA EXPANSION URBANA DE SANTA FE DE BOGOTÁ D.C. PERIODO 1943-1993 NUMERO DE DESATRES REGISTRADOS POR TRIMESTRE Y LOCALIDAD EN BOGOTÁ	CORPORACION ODIC
dic-95	MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ	INGEOMINAS/ OPES /DNPAD
nov-97	DELIMITACIÓN DE ZONAS Y ASPECTOS DEL DISEÑO SISMORRESISTENTE CON BASE EN EL MAPA DE MICROZONIFICACIÓN SISMICA DE SANTAFE DE BOGOTÁ ELABORACION DE PROYECTO DE DECRETO DISTRIITAL. INFORME FINAL	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA - AIS
nov-97	ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN BASADAS EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS TERREMOTOS PRESENTADOS A PARTIR DEL 19 DE ENERO DE 1995 EN COLOMBIA	CEPREVE. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES.UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
1997	ESTUDIO DE MICROZONIFICACION SISMICA DE BOGOTA	INGEOMINAS
oct-98	ZONIFICACIÓN POR INESTABILIDAD DEL TERRENO PARA DIFERENTES LOCALIDADES EN LA CIUDAD DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C.	INGEOCIM LTDA

5 Fuente: [http://intranet.fopae.gov.co/portal/intranet/vinculo CDI a consolidado estudios técnicos](http://intranet.fopae.gov.co/portal/intranet/vinculo%20CDI%20a%20consolidado%20estudios%20t%C3%A9cnicos). Noviembre de 2007





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C  
**GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA**  
Alcaldía Local de Barrios Unidos

FECHA	TITULO	AUTOR
1999	ESTUDIO HISTORICO DE DESASTRES EN SANTA FE DE BOGOTÁ D.C. EN EL QUINQUENIO 1994 – 1998	B&C CIA LTDA INGENIERIA ARQUITECT.
1999	IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ANALISIS DE AMENAZAS DE ORIGEN TECNOLÓGICO EN EL DISTRITO CAPITAL	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
may-99	MAPA DE RIESGOS QUIMICOS SANTAFÉ DE BOGOTÁ	ACOTOFA
sep-99	DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD FUNCIONAL URBANA ANTE UN EVENTO DESASTROSO EN SANTA FE DE BOGOTÁ	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - CEDERI
2001	ESTUDIO PREVENCIÓN DE DESASTRES INDUSTRIALES EN EL AREA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
2002	ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE LA GUIA DE EVALUACIÓN POST-SISMO DE EDIFICACIONES EN BOGOTA. REVISIÓN DE LAS PRINCIPALES METODOLOGÍAS EXISTENTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. FORMATOS DE HABILIDAD.	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA - AIS
mar-02	ESTUDIO PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES EN EL AREA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA.	JICA
ago-02	PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN SÍSMICA DE BOGOTÁ	CEDIRI. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
mar-04	INFORME DE MONITOREO DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA DEL DISTRITO	GRUPO DE INUNDACIONES IDIGER - MARIA CAROLINA ROGELIS JORGE ROSAS
feb-07	HOMOLOGACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
feb-07	COMPILACIÓN Y ANALISIS DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
feb-07	CONTROL DE CALIDAD AUTOMATICO DE DATOS METEOROLÓGICOS	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
feb-07	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS, RESPEL, PARA LOS SECTORES INDUSTRIALES MANUFACTUREROS DE BOGOTÁ D.C.	UNIVERSIDAD NACIONAL - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE RESIDUOS
ago-07	ESTUDIO DE AMPLIACIÓN SÍSMICA EN LOS SITIOS ESTABLECIDOS POR EL IDIGER A TRAVÉS DEL ANALISIS UNIDIMENSIONAL, TRANSPORTANDO EN UN ANALISIS NO LINEAL POR ETAPAS LA SEÑAL DESDE LA ROCA A LA SUPERFICIE	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA
oct-07	MODELO GEOTÉCNICO DE LA SABANA DE BOGOTÁ Y CARACTERIZACIÓN DINÁMICA BIDIMENSIONAL DE LOS SUELOS DE BOGOTÁ	SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOTÉCNIA
sep-05	ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN PÚBLICA SOBRE EL MANEJO DEL RIESGO EN BOGOTÁ - SEGMENTO ADULTOS - NIÑOS	
jul-07	RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN ANALOGA Y DIGITAL Y DEFINICIÓN DE ZONAS A ESTUDIAR DENTRO DE LA FASE I PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS NORMATIVOS No. 3, No. 5 y No.6 DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	LILIANA SIERRA RUBIELA SEGURA JANNETH SEGURA
dic-07	INFORME SOBRE PUNTOS CRITICOS POR PROBLEMAS EN CAUCES IDENTIFICADOS EN LAS PRINCIPALES CUENCAS DE BOGOTÁ	COORDINACIÓN ALUVIAL
dic-07	SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RÍO TUJUELO 2006	MARIA CAROLINA ROGELIS

**Tabla No. 5 Estudios Técnicos para la Localidad de Barrios Unidos**

Fecha	Título	Autor	Zona de Estudio
Agosto de 1995	ACTUALIZACION CARTOGRAFICA LOCALIDAD 12 BARRIOS UNIDOS	LEIVA, FERNANDO Y OTROS	GENERALIDAD BARRIOS UNIDOS
Septiembre de 1996	DISMINUCIÓN DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS PARA LA LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS	VARGAS, JAIRO EDUARDO	GENERALIDAD BARRIOS UNIDOS

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° C0236346 / N° GP0204

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



## Identificación de los puntos críticos y de las acciones de prevención y mitigación.

El consejo local de gestión de riesgos dentro de sus funciones realizo a través de visitas de inspección al territorio la identificación de puntos críticos para la localidad, esta actualidad debe ser validada, actualizada y complementada de manera periódica.

### Matriz Puntos Críticos

Tipo de Riesgo	Situación	Factor generador	Acciones de Mitigación
Colapso de estructuras	Viviendas vetustas sin mantenimiento Sectores e inmuebles catalogados como bienes de conservación arquitectónica sin mantenimientos proliferación de nuevas construcciones.	Construcciones sin mantenimientos, adecuaciones ni cumplimiento de normas técnicas	Mantenimientos periódicos de los inmuebles. Socialización de normas sismoresistentes para reforzamiento y nuevas edificaciones. Inclusión de planes de manejo y control en construcciones nuevas.
Incendios	Incendios por materiales peligrosos Incendios en viviendas Incendios en vehículos Incendios en redes de Gas Incendios en industria	Almacenamiento y manipulación inadecuados de materiales combustibles Manejo de velas y veladoras en viviendas Falta de control en gasodomeísticos Utilización de cilindros y reguladores en mal estado Falta de mantenimiento de hornos y equipos	Visitas e inspecciones por parte de entidades de control a establecimientos. Jornadas de capacitación en uso y manipulación de elementos combustibles Capacitación e inspección de ARL
Accidentes de tránsito	Choques Simples Choques con heridos Choques con muertos Choques con afectación a estructuras Caída de vehículos a cuerpos de agua	No respeto de límites de velocidad Ignorar señales de tránsito. Conducir bajo los efectos de alcohol u otras sustancias. Impericia al conducir	Socializar campañas de prevención. Controles por parte de autoridades Ubicación de reductores y señales
Explosiones	Por fugas de gas Por almacenamiento de elementos explosivos Por acumulación de gases Mala manipulación de cilindros De subestaciones eléctricas	Mala manipulación de hornos y estufas Manipulación inadecuada de cilindros de Gases comprimidos	Capacitaciones permanentes a la comunidad. Inspecciones a establecimientos en los que se manejen gases combustibles Revisión del estado de sistemas de energía
Caída de Arboles	Por eventos atmosféricos Por accidentes de tránsito Por afectaciones radiculares	Deterioro de raíces por efectos naturales o generados por el hombre. Accidentes de tránsito que involucren individuos arbóreos	Atención de requerimientos de la comunidad con árboles en riesgo. Evaluación de individuos arbóreos en riesgo.



Atentados Terroristas	Atentados a infraestructura energética Atentados a infraestructura militar o de policía Atentados a infraestructura vial	Condiciones políticas y de seguridad del país	Controles de seguridad por organismos de control
Encharamientos	Por saturación de sistemas de alcantarillado Por acumulación de basuras Por afectación a infraestructura de acueducto o alcantarillado	Disposición de basuras en horarios y lugares no adecuados Proliferación de bodegas de reciclaje Disposición de escombros en canales y cuerpos de agua.	Control de vehículos que transportan escombros y reciclaje Socialización de horarios de recolección de basuras e imposición de comparendo ambiental.
Incidentes con materiales peligrosos	Abandono de elementos químicos, biológicos radiológicos, nucleares. Almacenamiento de elementos químicos, biológicos radiológicos, nucleares.. Transporte de elementos químicos, biológicos radiológicos, nucleares.. Fabricación o transformación de elementos químicos, biológicos radiológicos, nucleares.. Compra venta y manipulación de elementos reciclables	Disposición de envases o contenedores sin marcación y con elementos desconocidos en horarios y lugares no adecuados Proliferación de bodegas de reciclaje compra y venta de chatarra. Disposición de escombros en canales y cuerpos de agua.	Control de vehículos que transportan escombros y reciclaje Socialización a propietarios y administradores de bodegas de reciclaje de los riesgos de elementos tipo contenedor que contengan residuos desconocidos. Sanciones a empresas que no tengan protocolos de disposición final de residuos.

### Escenario de daños y pérdidas por terremoto

Este punto se desarrolla de acuerdo con el Estudio de Daños y Pérdidas por terremoto para Bogotá D.C. contratado por el FOPAE con la Universidad de los Andes, en el año 2005. El Escenario de Daños propuesto en el Plan de Emergencias de Bogotá para eventos de gran magnitud en el Distrito Capital, en donde para la Localidad 12 Barrios

**Tabla No. 9 Escenario de Daños y Pérdidas para la Localidad de Barrios Unidos**

Número y porcentaje de atrapados, heridos y muertos según localidad (Evento de día)						
Atrapados		Heridos		Víctimas		Población
Total localidad	%	Total localidad	%	Total localidad	%	
430	2%	253	1%	159	2%	208.938
Número y porcentaje de atrapados, heridos y muertos según localidad (Evento de noche)						
Atrapados		Heridos		Muertos		Población
Total localidad	%	Total localidad	%	Total localidad	%	
225	1%	138	1%	74	1%	208.938
Porcentaje de área destruida según el total de construido en la localidad						
Área destruida (m <sup>2</sup> )	Total construido m <sup>2</sup>		Área destruida (%)			
323.005	8.060.745		4,0%			
Distribución del área destruida según uso respecto al total construido en la localidad						



Residencial	Comercial	Industrial	Institucional	Oficinas	Salud	Total general	Total construido (m <sup>2</sup> )
1,88%	0,42%	1,28%	0,10%	0,31%	0,01%	4,01%	8.060.745
<b>Número de personas afectadas en edificaciones según uso con daños mayores al 45% en horas del día (evento en el día)</b>							
Residencial	Comercial	Industrial	Institucional	Total general			
	60			60			
<b>Número de personas afectadas en edificaciones según uso con daños mayores al 45% en horas del día (evento en la noche)</b>							
Residencial	Comercial	Industrial	Institucional	Total general			
	0	0		0			
<i>Número de predios con porcentajes de daño superiores al 45% según uso y localidad</i>							
Residencial	Comercial	Industrial	Institucional	Total general			
	2	0		2			

## Identificación de los actores locales involucrados en la gestión local del riesgo.

### Organización local para la gestión del riesgo

La normatividad vigente en Bogotá en temas de gestión de riesgos, define que “en cada una de las localidades del Distrito funcionará, como instancia de coordinación y consulta de la administración local, un Consejo Local de Gestión de Riesgos – CLGR

En la Localidad de Barrios Unidos el CLGR está integrado por las siguientes entidades:

- Alcaldía Local de Barrios Unidos
- Junta Administradora Local
- DILE Barrios Unidos
- Aguas de Bogotá
- Subdirección Local de Integración Social
- Defensa Civil de Colombia-Seccional Bogotá
- IDIGER
- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - Zona 2
- Estación de Ferias Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Bomberos de Bogotá
- Hospital de Chapinero
- Secretaria Distrital de Movilidad
- Secretaria Distrital de Ambiente.
- Cruz Roja Colombiana
- Estación XII de policía

De acuerdo con las funciones del Comité definidas, el CLGR tiene competencia local en las distintas fases de la gestión del riesgo, tales como la preparación del componente de prevención y mitigación para su inclusión en el Plan de Desarrollo Local, la participación en la ejecución del Plan Local de Prevención y Atención de Emergencias, la coordinación de las actividades para atender en primera instancia las situaciones de emergencia, así como la promoción y coordinación de procesos formativos y organizativos que permitan a la comunidad identificar, valorar y prevenir los riesgos a los que están expuestos.

La identificación de actores se realizó mediante actividad conjunta con el Consejo Local de Gestión de Riesgos (CLGR), donde cada institución se ubicó en cada





línea de acción del PIDIGER. Se establecen en la siguiente tabla las instituciones y actores privados generales que deberán ser partícipes dentro de las líneas de acción del Plan Local de Prevención y Atención de Emergencias.

### Actores por escenario y línea de acción

Una vez identificados los puntos críticos asociados a cada uno de los escenarios de gestión presentes en la Localidad, así como los actores relacionados con la generación del riesgo, a continuación se pretende realizar un resumen global sobre aquellos actores del CLGR, institucionales, privados y comunitarios que están o pueden involucrarse en la planeación, implementación y/o seguimiento a las medidas o proyectos generados a partir de este plan local, dentro de las diferentes líneas de acción propuestas por el Decreto 423 de 2006 (PIDIGER).

Tabla No. 10 Actores involucrados en la gestión local del riesgo

ACTORES LOCALES		LINEAS DE ACCIÓN PIDIGER				
		Identificación del riesgo	Prevención	Mitigación	Preparativos y administración de emergencias	Recuperación y protección financiera
ESCENARIOS DE GESTIÓN	Ciudad Consolidada	*Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. *Defensa Civil. *Instituto de Participación y Acción Comunal IDPAC. *Alcaldía Local. *Secretaría de Ambiente. *EAAB. *Hospital de Chapinero. *IDIGER *Aguas de Bogota *Policía Nacional	*Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. *Defensa Civil. *Instituto de Participación y Acción Comunal IDPAC. *Alcaldía Local. *Secretaría de Ambiente. *EAAB. *Hospital de Chapinero. *IDIGER. *Secretaría de Integración Social *Aguas de Bogota	*Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. *Instituto de Participación y Acción Comunal IDPAC. *Alcaldía Local. *Secretaría de Ambiente. *EAAB. *Hospital de Chapinero. *IDIGER.	*Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. *Alcaldía Local *Defensa Civil *IDIGER	*Alcaldía Local. *IDIGER *Secretaría de Integración Social.



Tabla No. 10 Actores involucrados en la gestión local del riesgo

ACTORES LOCALES	LINEAS DE ACCIÓN PIDIGER					
	Identificación del riesgo	Prevención	Mitigación	Preparativos y administración de emergencias	Recuperación y protección financiera	
Sector de la Construcción	*Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. *Instituto de Participación y Acción Comunal IDPAC. *Alcaldía Local. *Secretaría de Ambiente. *IDIGER *Aseo Capital. *Policía Nacional	*Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. *Instituto de Participación y Acción Comunal IDPAC. *Alcaldía Local. *Secretaría de Ambiente. *IDIGER.	*Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. *Instituto de Participación y Acción Comunal IDPAC. *Alcaldía Local. *Secretaría de Ambiente. *IDIGER	*Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. *Alcaldía Local *Defensa Civil *IDIGER	*Alcaldía Local. *IDIGER *Secretaría de Integración Social.	
	*Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. *Defensa Civil. *Instituto de Participación y Acción Comunal IDPAC. *Alcaldía Local. *Secretaría de Ambiente. *EAAB. *Hospital de Chapinero. *IDIGER *Agua de Bogota *Policía Nacional **Secretaría de movilidad	*EAAB. *IDIGER. *Agua de Bogota *Secretaría de Movilidad	*EAAB. *Agua de Bogota *Gas Natural *Secretaría de Movilidad	*Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. *Alcaldía Local *Defensa Civil *IDIGER	*EAAB. *Agua de Bogota *Secretaría de Movilidad	
ESCENARIOS DE GESTIÓN	Industria	*Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. *Defensa Civil. *Instituto de Participación y Acción Comunal IDPAC. *Alcaldía Local. *Secretaría de Ambiente. *Hospital de Chapinero. *IDIGER *Agua de Bogota *Policía Nacional *Industriales	*Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. *Instituto de Participación y Acción Comunal IDPAC. *Alcaldía Local. *Secretaría de Ambiente. *Hospital de Chapinero. *IDIGER *Policía Nacional *Industriales	*Instituto de Participación y Acción Comunal IDPAC. *Alcaldía Local. *Secretaría de Ambiente. *Hospital de Chapinero. *IDIGER *Policía Nacional *Industriales	*Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. *Alcaldía Local *Defensa Civil *IDIGER.	*Instituto de Participación y Acción Comunal IDPAC. *Alcaldía Local. *Secretaría de Ambiente. *Hospital de Chapinero. *Industriales
	Aglomeraciones de público	*Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. *Defensa Civil. *Instituto de Participación y Acción Comunal IDPAC. *Alcaldía Local. *Hospital de Chapinero. *IDIGER. *Policía Nacional *Organizadores	*Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. *Defensa Civil. *Alcaldía Local. *IDIGER *Policía Nacional *Organizadores	*Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. *Defensa Civil. *Alcaldía Local. *IDIGER. *Policía Nacional *Organizadores	*Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. *Alcaldía Local *Defensa Civil *IDIGER *Organizadores	*Alcaldía Local *IDIGER. *Organizadores

NECESIDADES PARA LA INTERVENCIÓN DE LA CONDICIÓN DE RIESGO

Con base en la información del capítulo anterior, se definen las problemáticas por escenario y las necesidades para la intervención de la condición de riesgo





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

identificada, según las líneas de acción del esquema de gestión del PIDIGER. La prioridad de los requerimientos debe calificarse en un rango de 1 a 3 donde: 1: Alta, 2: Media y 3: Baja, y se determina en función de la magnitud del impacto asociado al cumplimiento de la necesidad y la urgencia de intervención.

Escenario	Problemática	Necesidad	Línea de acción	Prioridad
Ciudad consolidada	Gracias al crecimiento y presión del comercio y sectores productivos en la localidad se presentan adecuaciones y reciclaje de edificaciones que en algún momento prestaron vida útil a nivel residencial, propendiendo con estas prácticas inadecuadas riesgos a la población residente y flotante de estos predios y sectores específicos.	Recorridos de Identificación de PUNTOS CRÍTICOS por mezcla, adecuación, obsolescencia y cambio de usos en los barrios de Siete de Agosto, Rionegro, en la UPZ Doce de Octubre (producción de muebles de madera), UPZ Alcázares (talleres de mecánica y en menor proporción fabricación y reparación de muebles) y principalmente hacia las vías como la avenida Caracas, avenida calle 68, avenida carrera 68, avenida Suba, avenida Ciudad de Quito, calle 72, calle 80, calle 63, carrera 24.	*Identificación del Riesgo *Prevención *Mitigación *Preparativos y administración de emergencias *Recuperación y protección financiera	1
Ciudad consolidada	Debido al cambio de usos y adecuaciones que se adelantan en los predios de la localidad de Barrios Unidos, los cuales son en su mayoría vetustos, se hace necesaria la intervención de la comunidad tanto residente como aledaña a estos, para que adelanten funciones de veeduría y estos a su vez informen al CLGR.	Identificación, conformación y capacitación de líderes comunales dispuestos a ser parte de las redes comunales de vigilancia, control y monitoreo del riesgo por mezclas de usos y adecuaciones de predios en los barrios 12 de octubre y San Fernando	*Identificación del riesgo *Prevención *Mitigación	1
Ciudad consolidada	Evaluación periódica de amenazas y vulnerabilidad del patrimonio histórico, artístico y arquitectónico de la ciudad.	Debido a que la localidad posee 409 inmuebles de conservación es necesario adelantar proyectos en los cuales se involucren la protección del patrimonio urbano frente al riesgo público.	*Identificación del riesgo *Prevención *Mitigación	1
<b>Industria</b>	Aumento de sectores productivos de bajas características en la implementación de medidas de seguridad, almacenamiento de productos volátiles o combustibles, tales como maderas, espumas, productos químicos.	* Construcción de una base de datos de sectores industriales dentro de la localidad priorizadas para ser caracterizadas intervención. *Cronogramas y propuestas por parte de los actores públicos y privados entorno a las acciones adelantadas y por adelantar en el tema. *Creación de un grupo de pequeños empresarios que tengan como prioridad la creación de un CAM	*Identificación del Riesgo *Prevención *Mitigación *Preparativos y administración de emergencias	1
<b>Aglomeraciones de Público</b>	Funcionamiento de establecimientos que generan aglomeraciones de público, sin formulación de planes de contingencia y en instalaciones sin los requisitos mínimos de seguridad	*Construcción de una base de datos con los lugares que presentan aglomeraciones masivas. * Socialización de la normatividad vigente para lo que concierne a los eventos con aglomeraciones de público. * Verificación de condiciones de funcionamiento de establecimientos y definición de procesos para la estandarización de uso de la norma	*Identificación del Riesgo *Prevención *Mitigación *Preparativos y administración de emergencias	1
<b>Redes</b>	Identificar los puntos críticos en las redes locales con el fin de desarrollar las pautas para la reducción de la vulnerabilidad funcional de las mismas.	* Construcción de una base de datos de redes identificadas y priorizadas para su intervención. *Cronogramas y propuestas por parte de los actores públicos y privados entorno a las acciones adelantadas y por adelantar en el tema. *Sensibilización de los residentes y usuarios de las redes locales	*Identificación del Riesgo *Prevención *Mitigación *Preparativos y administración de emergencias	2

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



Nº CU236346 / Nº GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



Escenario	Problemática	Necesidad	Línea de acción	Prioridad
Todos los Escenarios	La localidad y los actores tanto locales como institucionales no poseen niveles de capacitación para la atención de emergencias dentro de los escenarios presentes en la localidad.	Capacitación en los siguientes cursos: *Brigadas Barriales Nivel 1 *Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas. *Sistema Comando de Incidentes Niveles Básico e Intermedio *PRIMAP *CRECL *Operaciones Básicas con Materiales Peligrosos *Rescate Vehicular	*Prevención *Preparativos y administración de emergencias	1

## IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS LOCALES E INSTITUCIONALES

Identificación de proyectos locales por escenarios de gestión en la localidad que respondan a las necesidades priorizadas y apunten al cumplimiento de los objetivos generales del PIDIGER en las líneas de acción propuestas por el mismo. Se establecen en estas tablas las líneas de trabajo que permitirán la identificación de las actividades interinstitucionales en el ámbito local en lo que se refiere a la gestión del riesgo. Se plantea inicialmente una matriz general con proyectos que deberán ser acogidos por la Alcaldía Local ya que se aplican a cualquier escenario y posteriormente se muestran las matrices particulares para cada uno de los escenarios identificados en la Localidad. Las abreviaturas presentadas a continuación se referencian para identificar acompañantes y responsables dentro de los proyectos a ejecutar.

AJ: Asojuntas

AL: Alcaldía Local

DILE: Dirección Local de Educación

CLGR: Consejo Local de Gestión de Riesgos

CRC: Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá Cundinamarca

IDIGER: Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

EAAB: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

EJN: Ejército Nacional

IDPAC: Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

JAL: Junta Administradora Local

JBB: Jardín Botánico de Bogotá.

MB: Misión Bogotá

PL: Personería Local.

PNC: Policía Nacional de Colombia

DC: Defensa Civil

SDM: Secretaría Distrital de Movilidad

SDHT: Secretaría Distrital de Hábitat

SDS: Secretaría Distrital e Integración Social

SDA: Secretaría Distrital de Ambiente

UAECOB: Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Bomberos de Bogotá

UAEMRV: Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento y Rehabilitación Vial

UAESP: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos



Nº CU236346 / Nº GP0204



## PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

### Propósito

El Plan de Emergencias de la Localidad 12 de Barrios Unidos define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera adecuada, oportuna y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases, con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en las personas, los bienes, la economía, el medio ambiente y la infraestructura de la Localidad 12 de Barrios Unidos.

### Alcance

El Plan Local de Emergencias se adopta de conformidad con el Plan Distrital de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá y de acuerdo a los parámetros e instrucciones preparados por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos – IDIGER, el cual agrupa los objetivos, actividades, instrumentos y productos aplicables para los preparativos y atención de emergencias en la localidad.

El Plan Local de Emergencias es aplicable a la Localidad 12 de Barrios Unidos y a todas las entidades Locales, acorde con el ámbito de sus competencias legales.

Así mismo, provee elementos para orientar y coordinar la participación del sector privado y la comunidad en las diferentes fases de la atención de las emergencias.

### Organización y Funciones para la Atención de Emergencias


Con base a la Estructura Organizacional definida en el Plan de Emergencias de Bogotá del año 2007, la Figura No. 2 señala la Estructura Organizacional que se deberá implementar para la administración y atención de emergencias por parte del Comité Local de Emergencias de la localidad de Barrios Unidos indicando la entidad y el cargo que ésta propenderá asumir y desarrollar durante el evento presentado.

De igual forma, en la Figura No. 3 se enseña la estructura organizacional a nivel distrital que se implementará ante un evento de gran magnitud en el Distrito Capital, en donde es importante resaltar que la información suministrada por la localidad de Barrios Unidos será consolidada por la Unidad Situacional Territorial, grupo aluvial para que desde esta unidad se definan y se tomen las acciones a que haya lugar.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Alcaldía Local de Barrios Unidos



ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



Nº C0236346 / Nº GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



## Funciones

A continuación, se definen las funciones y responsabilidades asignadas al Staff de comando, y a las diferentes secciones definidas en la estructura organizacional propuesta para la administración y atención de las emergencias locales.

COMPONENTE	ENTIDAD RESPONSABLE		FUNCIONES
COMANDANTE DEL INCIDENTE	ALCALDIA LOCAL SECRETARIO TÉCNICO DEL CLGR	ANTES DE LA EMERGENCIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Brindar información a la comunidad del sector sobre los sistemas de alerta y alarma.</li> <li>▪ Programación de jornadas de capacitación.</li> <li>▪ Realización de obras de mitigación en proceso y/o proyectadas por las diferentes entidades involucradas.</li> </ul>
COMANDANTE DEL INCIDENTE	ALCALDIA LOCAL SECRETARIO TÉCNICO DEL CLGR	DURANTE LA EMERGENCIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evaluar las prioridades de la emergencia.</li> <li>▪ Determinar los objetivos operacionales.</li> <li>▪ Desarrollar y ejecutar el Plan de Acción de la emergencia.</li> <li>▪ Desarrollar una estructura organizativa apropiada.</li> <li>▪ Mantener el alcance de control.</li> <li>▪ Administrar los recursos.</li> <li>▪ Mantener la coordinación general de las actividades</li> </ul>
COMANDANTE DEL INCIDENTE	ALCALDIA LOCAL SECRETARIO TÉCNICO DEL CLGR	DESPUES DE LA EMERGENCIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditar el resultado de las medidas de actuación previstas en el plan para analizarlas.</li> <li>▪ Coordinar la recolección de los informes de daños y pérdidas ocasionados por la emergencia.</li> <li>▪ Elaborar informe final</li> </ul>
OFICIAL DE SEGURIDAD	ENTIDAD COMPETENTE DE ACUERDO AL EVENTO PRESENTADO EN LA EMERGENCIA	DURANTE LA EMERGENCIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vigilar y evaluar las situaciones peligrosas e inseguras.</li> <li>▪ Garantizar la seguridad de los grupos operativos de respuesta a la emergencia</li> </ul>
OFICIAL DE ENLACE	IDIGER	DURANTE LA EMERGENCIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Obtener un reporte rápido del Comandante del Incidente (C.I)</li> <li>▪ Identificar a los representantes de cada una de las instituciones, incluyendo su comunicación y líneas de información.</li> <li>▪ Responder a las solicitudes del personal del incidente para establecer contactos con otras organizaciones</li> </ul>
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	ALCALDIA LOCAL OFICINA DE PRENSA	DURANTE LA EMERGENCIA	Formular y emitir la información acerca del incidente a los medios de prensa y otras instituciones y organizaciones relevantes. (Ver Anexo 1)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

FUNCIONES JEFE DE SECCION DE PLANIFICACION	UNIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE PRINCIPAL	FUNCIONES
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Supervisar la preparación del Plan de Acción de emergencias.</li> <li>▪ Proporcionar predicciones periódicas acerca del potencial de la emergencia.</li> <li>▪ Organizar la información acerca de estrategias alternativas.</li> <li>▪ Compilar y distribuir información acerca del estado de la emergencia.</li> </ul>	SITUACIONAL	ALCALDIA LOCAL Oficina de planeación	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Recolectar y organizar la información acerca del estado de la situación de la emergencia</li> </ul>
	DOCUMENTACION	ALCALDIA LOCAL Oficina de planeación	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Establecer y organizar los archivos completos y precisos de la emergencia.</li> <li>▪ Aceptar y almacenar los archivos de la emergencia para cualquier finalidad legal, analítica o histórica.</li> <li>▪ Comprobar la exactitud e integridad de los informes entregados para ser archivados</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Supervisar la preparación del Plan de Acción de emergencias.</li> <li>▪ Proporcionar predicciones periódicas acerca del potencial de la emergencia.</li> <li>▪ Organizar la información acerca de estrategias alternativas.</li> <li>▪ Compilar y distribuir información acerca del estado de la emergencia.</li> </ul>	UNIDAD DE RECURSOS	ALCALDIA LOCAL Oficina de planeación	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Establecer todas las actividades de registro de recursos para la emergencia</li> <li>▪ Preparar y procesar la información acerca de los cambios en el estado de los recursos de la emergencia</li> <li>▪ Mantener una lista maestra de registro de llegadas de los recursos para la emergencia</li> </ul>
	UNIDAD DE DESMOBILIZACIÓN	ALCALDIA LOCAL Oficina de planeación	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Preparar el plan de desmovilización de las unidades y secciones de la emergencia, cuando esta finaliza, asegurando un movimiento del equipo y personal en forma ordenada, segura y del menor costo posible</li> </ul>

FUNCIONES JEFE DE SECCION	AREA DE RESPUESTA	RAMA	ENTIDAD RESPONSABLE PRINCIPAL	ENTIDAD(ES) RESPONSABLE(S) Y/O DE APOYO	FUNCIONES
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Desarrollar el componente operacional del Plan de Acción de la Emergencia.</li> <li>▪ Asignar el personal de Operaciones de acuerdo con el Plan de Acción.</li> <li>▪ Supervisar las operaciones.               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Determinar las necesidades y solicitar recursos adicionales.</li> <li>▪ Mantener informado al</li> </ul> </li> </ul>	ATENCIÓN SOCIAL	SOCIAL	SLIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>*IDPAC</li> <li>*Defensa Civil</li> <li>*Misión Bogotá</li> <li>*Policía Metropolitana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identificar y caracterizar a la población total estableciendo la afectación Social causada, mediante el levantamiento de registros</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>*Cruz Roja</li> <li>*Defensa Civil</li> <li>*IDPAC</li> <li>*Policía Metropolitana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identificar las ayudas humanitarias que requiera la población afectada previo levantamiento de registros y hacer la distribución oportuna de las mismas</li> </ul>

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



Nº CU236346 / Nº GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

FUNCIONES JEFE DE SECCION	AREA DE RESPUESTA	RAMA	ENTIDAD RESPONSABLE PRINCIPAL	ENTIDAD(ES) RESPONSABLE(S) Y/O DE APOYO	FUNCIONES
Comandante del Incidente acerca de las actividades especiales, eventos y ocurrencia.				*CADEL *ICBF *IDPAC *Defensa Civil *Policía Metropolitana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantizar el montaje y funcionamiento de los alojamientos temporales que se requieran con el fin de dar solución provisional al problema de vivienda y abrigo</li> </ul>
	SISTEMAS GENERALES HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	EDAN	*Alcaldía Local *Sec. de Hábitat *Sec. de Ambiente	*Alcaldía Local *ETB *EAAB *Gas Natural *Consorcio de Aseo *Sec. de Obras *Sec. de Ambiente *Sec. de Movilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollar la evaluación de daños sobre el hábitat y el medio ambiente de la localidad, así como de los sistemas generales garantizando su rápido restablecimiento</li> </ul>
	SERVICIOS DE EMERGENCIA	RESPUESTA	UAE-COBB	*Bomberos Voluntarios *Defensa Civil *Misión Bogotá	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atender y coordinar el control y extinción de los incendios de la localidad, cualquiera que sea su origen, preservando vidas, bienes materiales y medio ambiente</li> </ul>
				*Bomberos Voluntarios *Cruz Roja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atender y coordinar el control de eventos con materiales peligrosos para evitar su expansión y mitigar su impacto sobre la población y medio ambiente</li> </ul>
				*Defensa Civil *Cruz Roja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lograr en el menor tiempo posible el salvamento de vidas, mediante la búsqueda, ubicación y rescate de víctimas aplicando técnicas apropiadas</li> </ul>
				*Defensa Civil *Cruz Roja *Policía Metropolitana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procurar la evacuación y retorno a la población afectada, dando prioridad a la protección de la vida y la propiedad de los afectados</li> </ul>
			*Policía Metropolitana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer condiciones seguras en cuanto a orden público, para las acciones operativas del grupo del SDPAE, en las zonas afectadas de la localidad manteniendo el control perimetral</li> </ul>	
SERVICIOS DE SALUD	SALUD	Hospitales Locales	CAMI's, UBA's, UPA's locales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la prestación de los servicios de salud hospitalaria y pre hospitalaria, en el menor tiempo posible a la población afectada por la emergencia.</li> <li>Realizar actividades para el control de los servicios y elementos básicos de consumo humano con el fin de evitar la aparición y propagación de enfermedades potencialmente transmisibles</li> </ul>	

FUNCIONES JEFES SECCION DE LOGISTICA	RAMA	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONES
--------------------------------------	------	---------------------	-----------





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

FUNCIONES JEFES SECCION DE LOGISTICA	RAMA	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONES
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Responsable de proporcionar instalaciones, servicios y suministros para apoyar la emergencia.</li> <li>▪ Notificar a la Unidad de recursos acerca de las unidades de la sección de logística que sean activadas, incluyendo nombres y ubicaciones del personal asignado.</li> <li>▪ Identificar los servicios y necesidades de apoyo para las operaciones planificadas y esperadas.</li> <li>▪ Coordinar y procesar las solicitudes de recursos adicionales. Preparar los elementos de servicios y apoyo del Plan de la emergencia.</li> </ul>	APROVISIONAMIENTO	ALCALDÍA LOCAL Almacén	<p><b>Abastecimiento</b> Identificar y adquirir los suministros que la entidad requiere para su operación</p> <p><b>Recepción de suministros</b> Realizar las actividades necesarias para recibir todo tipo de suministro ya sea por préstamo, donación, compra o reintegro</p> <p><b>Almacenamiento</b> Realizar todas las actividades necesarias para guardar y conservar suministros en condiciones óptimas de calidad y distribución interna en la bodega desde que llegan hasta que se requieren por el cliente final</p> <p><b>Gestión control y mantenimiento de inventarios</b> Asegurar la confiabilidad de las existencias de suministros, como elemento clave para lograr alcanzar los niveles de servicio y eficiencia en caso de llegarse a necesitar en un momento determinado</p>
	DISTRIBUCIÓN	ALCALDÍA LOCAL Almacén	<p><b>Recepción de pedidos</b> Recibir, procesar y priorizar los pedidos de suministros y servicios para su posterior alistamiento o preparación</p> <p><b>Alistamiento</b> Acondicionar de manera adecuada los suministros que satisfagan las necesidades de los clientes</p> <p>Transporte y entrega Hacer llegar los suministros al sitio donde son necesarios</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Responsable de proporcionar instalaciones, servicios y suministros para apoyar la emergencia.</li> <li>▪ Notificar a la Unidad de recursos acerca de las unidades de la sección de logística que sean activadas, incluyendo nombres y ubicaciones del personal asignado.</li> <li>▪ Identificar los servicios y necesidades de apoyo para las operaciones planificadas y esperadas.</li> <li>▪ Coordinar y procesar las solicitudes de recursos adicionales.</li> </ul> <p>Preparar los elementos de servicios y apoyo del Plan de la emergencia.</p>	SERVICIOS	ALCALDÍA LOCAL Almacén	<p><b>Instalaciones</b> Puesto de Mando Unificado – PMU Centro de Acopio Alojamientos temporales Módulos de estabilización y clasificación de heridos – MEC Áreas de espera</p> <p><b>Sistemas de información</b> Definir y utilizar los sistemas de información que soporten toda la organización de prevención y atención de emergencias</p> <p><b>Sistemas de comunicación</b> Garantizar y mantener las comunicaciones en emergencia entre todo el personal y las zonas activadas en la emergencia a través de radios y/o celular <b>(Ver directorio telefónico)</b></p> <p><b>Medios de transporte</b> Garantizar la movilización de suministros o recursos, personal, población afectada y disposición de maquinaria pesada</p> <p><b>Personal</b> Prestar el soporte personal que hace parte de la respuesta a emergencias, en lo referente a inventario de personal, atención médica, alimentación, descanso y recuperación</p>

### Transferencia de Mando

La transferencia del comando se deberá realizar en las siguientes situaciones:

- Al arribo de personal de la Alcaldía Local (Alcalde y/o Secretario Técnico del CLGR) al sitio del evento ó al PMU instalado.
- Al terminar un periodo operacional, y empezar otro.
- Cuando la emergencia por sus condiciones y necesidades pase a un nivel 3, 4 y 5 y se requiera coordinación por parte de personal de la IDIGER; de lo contrario la IDIGER hará asesoría a la Alcaldía Local para la coordinación del mismo.

El personal que deberá hacer entrega del comando será:

CARGO	QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
-------	---------------	--------------	---------------

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° C0236346 / N° GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS




<b>Staff de comando</b>	ALCALDE LOCAL SECRETARIO TECNICO DEL CLGR	<b>DPAE</b> <b>Personal que designe la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias</b>	El Comandante saliente informará al Comandante entrante: Estado del Incidente(Qué paso, Qué se ha logrado, Qué se tiene, Qué se necesita) Consideraciones de seguridad Objetivos y prioridades Organización actual Asignación de recursos Recursos solicitados / en camino Instalaciones establecidas Plan de Comunicaciones Probable evolución Deben revisar juntos el estado y despliegue de los recursos, y notificar del cambio a la base y al resto del personal
	OFICIAL DE ENLACE: GESTION LOCAL - IDIGER		
	OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA: OFICINA DE PRENSA ALCALDIA LOCAL		
	OFICIAL DE SEGURIDAD: ENTIDAD QUE AL MOMENTO ESTA DESEMPEÑANDO EL CARGO		
<b>Jefe Sección Operaciones</b>	UAE-COBB		
<b>Jefe Sección Planeación</b>	ALCALDIA LOCAL: OFICINA DE PLANEACION		
<b>Jefe Sección Logística</b>	ALCALDIA LOCAL: ALMACEN		

### Acciones del CLGR Durante una Emergencia

Se muestra aquí el diagrama de flujo que el Consejo Local de Gestión de Riesgos deberá realizar para determinar la condición de realización de acciones por parte de las entidades al mismo tiempo que se dan las clasificaciones de las emergencias según su nivel



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
**GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA**  
Alcaldía Local de Barrios Unidos





CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
<b>Organismos de Respuesta Distrital Operativos y Técnicos</b>	Suficientes	Suficientes	Suficientes	No Suficientes Apoyo Nacional	SDGR UNDGR Internacional
<b>Logística</b>	Por cada Organismo	INSTITUCIONAL IDIGER	INSTITUCIONAL IDIGER	SDGR UNDGR	SDGR UNDGR Internacional
<b>Afectación Geográfica</b>	Punto Focal	Punto Focal	Unos o Varios Puntos Focales	Una o Varias Zonas Expandidos	Una o Varias Zonas Expandidos
<b>Afectación Funcional</b>	NO	NO	Afectación Total Z.I.	Afectación Total Funcional Z.I.	Afectación Total o Parcial de la Ciudad
<b>Afectación de Población</b>	Mínima	Mínima	Media	Alta	Alta
<b>Gobernabilidad</b>	NO	NO	No - Afectación en Gobernabilidad, posible afectación en imagen	Afectación Puntal en Zonas de la Ciudad	Dificultad de la Gobernabilidad en la Ciudad
<b>Expansión Riesgo</b>	NO	NO	Expansible Controlable	Expansible Difícil Control	Expansible No Controlable
<b>Periodo Operacional</b>	1 Periodo (Máximo 8 Horas)	Máximo 24 Horas	Mayor 24 Horas	Mayor o Igual de 72 Horas	Mayor o Igual de 72 Horas

### Instalaciones

Son la infraestructura Fija o Móvil utilizada para la atención de emergencias, asignando responsables para su seguimiento y proporcionando servicios de seguridad, mantenimiento, limpieza y servicios básicos como energía, teléfono y agua<sup>6</sup>.

El Consejo Local de Gestión de Riesgos tomando como punto de partida las instalaciones de las entidades operativas y los salones comunales presentes en la localidad, deberá determinar para cada punto crítico por cada escenario de gestión, el sitio pertinente para la ubicación de las instalaciones para la administración y atención de emergencias primordiales que son: Puesto de Mando Unificado, Alojamiento Temporales, Centros de Acopio, Módulo de Estabilización y Clasificación de Heridos – MEC y Áreas de Espera.

### Sedes Locales y Distritales

- Alcaldía Local: Calle 74 A # 63 – 04. Tel.: 2258580 .
- Subdirección Local de Integración Social: Carrera 47 # 69B – 31. Tel.: 2252607.
- Personería Local: Calle 74 A # 63 – 04 2º Piso. Tel.: 2258580 / 6304143.
- Estación XII de Policía: Calle 72 # 50 – 81. Tel.: 2218404-2402880-2258844.
- Estación Las Ferias B-7 de Bomberos: Carrera 69 J No. 72 - 61. Tel.: 250 8985 / 8878.

6



- Defensa Civil Colombiana (Juntas)
- D.C. Barrio Benjamín Herrera: Calle 63B # 29 – 14. Tel.: 5694861.

### Puesto de Mando Unificado – PMU

Los PMU son la instancia básica de comando, coordinación interinstitucional y toma de decisiones tácticas y operativas para la administración de las emergencias. En general en cada zona de impacto debe operar un PMU, aunque bajo algunas circunstancias de ubicación geográfica, interdependencia y recursos disponibles es posible manejar varios sitios de impacto desde un solo PMU. El PMU está coordinado por el comandante del incidente.

La instalación del PMU hace parte del protocolo del primer respondiente del SDGR y por lo tanto debe entrar a operar desde el primer momento de la respuesta y hasta el control y cierre de la emergencia. Por sus características el PMU puede ser móvil (opera desde un vehículo) para períodos operacionales menores a 8 horas o fijo para períodos operacionales más largos.

Los requerimientos básicos que se deben tener en cuenta para instalar un Puesto de Mando Unificado – PMU son:

- Seguridad
- Ubicado fuera del primer perímetro establecido
- Tener una visión integral de la escena
- Medios de entrada y salida
- Establezca un sistema de señalización del lugar para que sea de fácil reconocimiento
- Establezca un medio de comunicación que garantice contacto con cada coordinador de área y cada una de las instituciones

### Recurso Humano Capacitado en Emergencias

En la actualidad las entidades no han proporcionado el inventario de recursos físicos como recursos humanos capacitados. De igual forma las especificaciones de capacidad, características y descripción aún no han sido recolectadas teniendo en cuenta que las entidades presentan cierto descontento cuando se pide este tipo de información. Cabe recordar que estos inventarios hay que actualizarlos periódicamente.

### Recursos Físicos por Entidad

Al momento de elaboración del Plan Local de Emergencias, no se tenía la base de datos de los recursos físicos existentes en las entidades locales pertenecientes al Consejo Local de Gestión de Riesgos.

Es importante aclarar que el Inventario de recursos humanos y físicos debe ser actualizado periódicamente, se recomienda cada tres (3) ó seis (6) meses con base al formato de inventario de recursos.

Tabla No. 29 Recurso Humano por Entidad

RECURSO	UAECOB	DC	EAAB	HOSPITAL	ALCALDIA	SDIS	POLICIA	TOTAL
Operadores	0	0	11	0	0	0	0	11
Ayudantes	0	0	18	0	0	0	0	18
Ingenieros	0	0	2	0	0	0	0	2
Personal Operativo	0	60	0	0	1	0	0	61
Personal Administrativo	0	0	6	34	2	2	0	32
Psicólogos	0	0	0	28	0	0	0	28



RECURSO	UAECOB	DC	EAAB	HOSPITAL	ALCALDIA	SDIS	POLICIA	TOTAL
Médicos Generales	0	0	0	36	0	0	0	36
Ginecoobstetra	0	0	0	2	0	0	0	2
Radiólogos	0	0	0	1	0	0	0	1
Enfermeras Profesionales	0	0	0	26	0	0	0	26
Bacteriólogas	0	0	0	5	0	0	0	5
Odontólogos	0	0	0	27	0	0	0	27
Auxiliares De Enfermería	0	0	0	100	0	0	0	100
Trabajadoras Sociales	0	0	0	8	0	0	0	8
Conductores	0	0	7	8	0	0	0	15
Oficiales	1	0	0	0	0	0	10	11
Sub. Oficiales	1	0	0	0	0	0	69	70
Nivel Ejecutivo	0	0	0	0	0	0	140	140
Bomberos Tripulantes	18	0	0	0	0	0	0	18
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>44</b>	<b>275</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>219</b>	<b>623</b>

## ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACION DEL PLAN LOCAL DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Para el logro de los resultados esperados del presente plan, se debe adelantar una estrategia encaminada a socializar su contenido entre todos los actores institucionales, comunitarios y privados, de tal manera que mediante procesos de divulgación y comunicación se promueva el reconocimiento del plan entre la comunidad, se apoye la incorporación de la prevención y reducción de riesgos en la cultura de los habitantes de la localidad y se integre la participación de todos los actores involucrados en la generación y gestión del riesgo.

Para ello, se adelantarán entre otras, las siguientes actividades:

- Difusión del Plan Local de Prevención y Atención de Emergencias entre las entidades que funcionan y operan en la localidad y entre las comunidades que habitan y laboran en ella, buscando la socialización y apropiación del conocimiento sobre las amenazas y riesgos presentes en la misma, sobre los diferentes programas y proyectos previstos en el plan y la manera como pueden vincularse a su implementación. Esta actividad se iniciará utilizando el Boletín Informativo de la Localidad.
- Generación de alianzas con emisoras locales de radio, medios de comunicación escrita, canales de televisión públicos y/o comunitarios, para difundir información dirigida a generar procesos de orientación institucional y comunitaria sobre el desarrollo del Plan Local de Prevención y Atención de Emergencias y para ampliar el conocimiento de instituciones y comunidad. Mediante las alianzas se buscará la optimización de los recursos, en un marco de visibilidad y corresponsabilidad.
- Difusión mediante publicidad exterior, afiches, carteles y demás impresos, así como cartillas y material didáctico, donde se destaquen los aspectos relevantes del plan y se visibilice el carácter participativo de la gestión local del riesgo y el papel preponderante de las comunidades en todas las fases que la comprenden.
- Promoción de la participación de entidades, organizaciones privadas y comunidad en el desarrollo del plan, aprovechando las páginas Web de las entidades que integran el Consejo



Nº CU236346 / Nº GP2004



Local de Gestión de Riesgos, así como las entidades privadas y organizaciones comunitarias que se articulen al mismo.

- Utilización de los espacios de participación de las entidades distritales que tienen asiento en la localidad, para articular y coordinar actividades conjuntas que permitan la ejecución del plan. En este marco, se realizarán talleres vivenciales y actividades extramurales con la comunidad e instituciones, dirigidas a apropiarse del plan y fomentar la cultura de la autoprotección y la corresponsabilidad, así como al desarrollo de los proyectos incorporados en el Capítulo 3 del plan.
- Sistematización de experiencias exitosas, que aporten lecciones para avanzar en la gestión local del riesgo y generación de espacios de encuentro interlocales, para compartir experiencias y generar líneas o planes de acción frente a problemáticas de riesgo comunes, identificadas en el Plan Local de Prevención y Atención de Emergencias .
- Generación de Alianzas con el sector privado y organizaciones de cooperación nacional e internacional, para la implementación de los proyectos incorporados al plan.

## REVISION Y ACTUALIZACION

De acuerdo a las políticas de la alcaldía el Plan Local de Prevención y Atención de Emergencias de la Localidad, el avance en la ejecución de los proyectos, componentes y actividades definidos en este, será evaluado en las sesiones del Consejo Local de Gestión de Riesgos – CLGR, en donde se recomendarán los ajustes a que haya lugar, los cuales serán tenidos en cuenta por la administración local para la actualización del Plan Local de Prevención y Atención de Emergencias, previo concepto de la IDIGER.

Adicionalmente, la actualización se realizará de la siguiente manera:

- Directorio Telefónico: Debe ser actualizado cada 6 meses por el CLGR.
- Salones Comunes: La verificación de salones comunales para determinar si son aptos para el uso de instalaciones de emergencia debe realizarse cada dos veces al año por el personal de la Subdirección Local de Integración Social, Alcaldía Local, Hospital Local y IDIGER.
- Inventario de Recursos Humanos y Físicos: Debe ser actualizado por cada entidad cada año



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
**GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA**  
Alcaldía Local de Barrios Unidos

# DIAGNOSTICO DE RIESGOS LOCALIDAD 12 BARRIOS UNIDOS



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



DIAGNÓSTICO DE RIESGOS  
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
28-05-2016	98	7 de agosto Muequeta Baquero Rafael Uribe	
<b>DELIMITACIÓN DEL AREA</b>			<b>REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD</b>
			Isbelia Martínez

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Parque Crr 19 con Cll 64, alrededores. Foto 1
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos	X		Presencia talleres, Crr 20 con Cll 66. Foto 2 y 3
Riesgo por elementos radiológicos	X		Hospital de Chapinero sede Central





Alcaldía Local de Barrios Unidos

Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión	X		Bodegas de empresas de aseo Crr 65 con Cll 19, de tanques de oxígeno, empresa de químicos Crr25 entre Cll 68-66. Foto 4 y 5
Riesgo colapso estructural	X		Vivienda deteriorada, reside un señor de la tercera edad ,Crr 20 con Cll 65-20. Foto 6
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Puntos críticos Crr 19 a - 63c, Crr 20 con Cll 63c – 65. Foto 7 y 8
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		En general todo el barrio
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

2. HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDOS

<ul style="list-style-type: none"> <li>Poste Crr 65 con Cll 19 se reportó ante Codensa la inclinación del poste en Diciembre de 2014, se respondió a la comunidad que son se generan acciones por que no existe riesgo.</li> </ul>
--

ESTADO ARBOL	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inclinado			
Hueco			



<b>Poda</b>				
<b>Raíces</b>				
<b>Otros</b>	X	Cra 19 con Cll 64	Árbol quemado en la base	

#### 4. OTROS REPORTES

- Parque Crr 19 con Cll 64, vendedores y consumidores sustancias alucinógenas, cuando la comunidad son agredidos
- Parque Crr 19 con Cll 64, escombros. Foto 9.
- Problemas de ruido por empresa de perfilería, Crr 20 con Cll 65. Foto 10.
- Problemas de llantas, Crr 20 entre Cll 65-66
- Casas de lenocinio, Crr 24. Foto 11.
- Invasión de espacio público vehicular y vehículos de tracción todo en todo el sector. Foto 12.

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
29-05-2016	98	Colombia Concepción	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
			José Edgar Saavedra Gaitán

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Crr 15 con Cll 71, Crr 21 con Cll 70 a. Foto 13 y 14.
Vendaval	X		
Granizada	X		



Tormenta eléctrica	X		
Caída de árboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural	X		Casa deshabitada, al lado de una edificación nueva y por detrás (Iglesia Cristiana) Crr 16 con 70 a -50, Crr 16 70 a -68. Casa abandonada Crr 15 con Cll 71-22. Foto 15, 16 y 17.
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Puntos críticos Crr 20 con Cll 71 a, Crr 15 con Cll 69. Foto 18 y 19.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)	X		Afectación redes de telefonía Crr 20 con Cll 71-42 (cruce). Alcantarillas sumidas y casas posiblemente agrietadas por la vibración de nuevas rutas de transporte público Crr 19 con Cll 70-43. Foto 20.
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Punto crítico a lo largo de la Cll 69-70, Av. Caracas. Inseguridad en todo el sector, falta de respuesta pronta del cuadrante
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

## 2. HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDOS

- Fábrica de Café, Cra 17ª con Cll 56 ya fue reportado a la ALBU. Foto 21.
- Se notificaron árboles en riesgo a Codensa y Jardín Botánico, ya se gestionó.
- Riesgo por casas de lenocinio, drogadicción e inseguridad.



3. IDENTIFICACIÓN DE

INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.

ESTADO ARBOL	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inclinado			
Hueco			
Poda			
Raíces			
Otros			

4. OTROS REPORTES

- Paso de vehículos pesados afectan el alcantarillado, Crr 20 con Cll 71-42 (cruce). Foto 24.
- Fábrica de Café, emisión material particulado, olores fuertes que causan cefaleas y dolores estomacales a vecinos, Crr 17 a con Cll56
- Invasión de espacio público empresas de servicio público Vale de Tenza y Trans Guasca, Crr 71 con Cll 17-19
- Presencia casas de lenocinio al lado de la a universidad del AREA ANDINA y GIMNASO BOLIVAR, Crr 15 con Cll 71
- Se solicita sensibilización por arrojado de basuras por parte de comunidad y locales comerciales. Foto 25.
- Riesgo por obra en construcción sin malla poli sombra ni información de la licencia, Crr 15 con Cll 71-45. Foto 26.



**DIAGNÓSTICO DE RIESGOS****GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**

FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
01-06-2016	98	Quinta mutis Las Quintas Benjamín Herrera	
<b>DELIMITACIÓN DEL AREA</b>			<b>REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD</b>
			Jesús Arturo Torres

## 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Se requiere mantenimiento de sumideros aledaños al salón comunal, revisión andenes altos que no permiten la correcta evacuación de aguas lluvias. Foto 27.
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos	X		Empresa que almacena productos de aseo, Crr 27b con ClI 63c-33. Vertimientos de químicos por talleres. Foto 28.
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural	X		Casa con bases hundidas, casa que queda al lado sentido oriente occidente deteriorado se dice que la habita una persona

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 02236346 / N° GP0204

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



			sola con problemas de alcoholismo, Crr 28 -28 a. Foto 29 y 30.
Riesgo por excavaciones			
Accidentes de tránsito	X		Cll 63 D bis 27-20
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Nocturnos principalmente corredor, Cll 63 D bis
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

## 2. HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDOS

- Frente al parque, un árbol interfiere con visibilidad, redes Crr 27 con Cll 63b-58, ya se reportó a Jardín Botánico se hizo ya visitas y por encontrarse dentro del predio se sugirió que la dueña de dicha casa puede. Sin embargo los vecinos directamente afectados(a los lados de la casa) quieren saber qué acciones pueden adelantar para mermar la afectación propia. Foto 31.
- Cambuche, al frente de esta dirección Crr 27b con Cll 63c

ESTADO ARBOL	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
<b>Inclinado</b>			
<b>Hueco</b>			
<b>Poda</b>	X	Frente al parque, interferencia de árbol con visibilidad, redes .Crr 27 con Cll 63b-58	



			El árbol se encuentra dentro de un predio no en la vía pública. Se solicita por parte del señor de la casa contigua afectado, informar de herramientas jurídicas que permitan hacer alguna acción para podar o talar el árbol.	
<b>Raíces</b>				
<b>Otros</b>				

#### 4. OTROS REPORTES

- Problema con personas dedicadas a la captura de clientes zona talleres presentan una problemática social por constantes peleas, consumo de alucinógenos. Crr 30 con Cll 63ª esquina. Foto 32.
- Problemática de llantas y acumulación de escombros, corredor, Cll 63 D bis



DIAGNÓSTICO DE RIESGOS GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
01-06-2016	22	Modelo Norte	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
			Cesar García

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
AMENAZAS NATURALES			





Alcaldía Local de Barrios Unidos

Encharcamiento o inundación	X		Puntos críticos, Cll 66b # 54-04, Crr 50b entre 67-67 a corredor arboles. Foto 33 y 34.
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos	X		Frente al Hospital San José a causa de desperdicios que arrojan los vendedores ambulantes entrada urgencias, Crr 55 con Cll 67. Foto 35
Riesgo por elementos radiológicos	X		Hospital San José Crr 55 con Cll 67 y local toma de radiografías Crr 56 con Cll 67 a esquina
riesgo biológico		X	
Riesgo de explosión	X		Locales venta de tanques de oxígeno, al frente del Hospital San José entrada Urgencias. Presencia de vendedores ambulantes Hospital San José entrada urgencias se observan cilindros de gas.
Riesgo colapso estructural		X	
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Puntos críticos, frente al Colegio Jorge Eliecer Gaitán Crr 54 con Cll 66 a y Crr 57 con Cll 67ª bs esquina. Foto 36.-
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)	X		Robo de cableado en todo e sector
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Todo el sector
Incendios provocados			
Actos terroristas			

2. HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDOS

- Se realizaron acciones respecto al corredor de árboles Crr 56b entre Cll 67-67 a, sin embargo continua la inconformidad, se entrega copia de acciones realizadas, gestionadas y pendientes ante la Secretaria de ambiente, desde el año 2011 donde se autoriza la tala de uno de los arboles a lo cual nos informan que no se ha realizado hasta la fecha. (5 folios anexos). Foto 37 y 38.

3. IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.

ESTADO ARBOL		UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Inclinado					
Hueco					
Poda	X	Frente foro comunal Crr 56 con ClI 66ª -18	Interfiere con cableado y visibilidad		

Raíces	X	<p>La vivienda ubicada al frente presenta problemas de taponamiento de canales al interior de la casa, por hojas y frutos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crr 56b frente a la Cll 66a -34</li> <li>• Todo el corredor Crr 56b entre Cll 67-67 a</li> </ul> <p>Levantamiento de andenes y calles por la profundidad de raíces (Urapanes).</p>		
Otros				

#### 4. OTROS REPORTES

- Olores ofensivos debido al incinerador que el Hospital San José maneja.
- Preocupación por parte de la comunidad que el almacén Olímpica, ubicado al costado del Parque del Caí no presenta salidas de emergencia.
- Problema de invasión de espacio público por parqueo de ambulancias en la parte de Urgencias del Hospital San José, se reporta que las ambulancias en las horas de la noche perturban la comunidad por ruido excesivo y actos indecentes dentro de las mismas.
- Problemática por invasión de espacio público en las calles ubicadas al frente del Hospital San José en urgencias, ya que los dueños de los predios ubican elementos para evitar el parqueo de vehículos. Foto 39 y 40.



DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
02-06-2016	22	12 Octubre	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
			Yolanda Posada

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Falta de mantenimiento en alcantarillado parque Crr 55 con Cll 73. Foto 41.
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		





Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico		X	
Riesgo de explosión	X		Posible por empresa de reciclaje “punto 72”. Foto 42.
Riesgo colapso estructural	X		Plaza 12 de Octubre se reporta que la edificación es muy antigua, solo se han hecho trabajos externos como pintura de fachada.
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Punto crítico Crr 52 con Cll 72
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Robo de señales de tránsito que los dueños de locales comerciales quitan, para ocupar espacio público.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

## 2. HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDOS

- Incendio en la recicladora “punto 72” para extraer cobre de los cables.



3. IDENTIFICACIÓN DE

INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.

ESTADO ARBOL	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Inclinado	X  Frente al salón comunal, Crr 52 con Cll 74			
Hueco				
Poda				
Raíces				
Otros				



--	--	--	--

4. OTROS REPORTES

- Se solicita un censo para conocer la cantidad de locales de carpintería y ebanistería existen
- Presencia de olores ofensivos relacionados a lacas, pinturas y demás químicos usados en las carpinterías, emisión de material particulado. Foto 43.
- Presencia de palomas en la Plaza 12 de Octubre y Parque Crr 54 con Cll 72
- Presencia de habitantes de calle y expendio de drogas Parque Crr 54 con Cll 72. Foto 44.

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
03 -06-2016	22	Simón Bolívar	



<b>DELIMITACIÓN DEL AREA0</b>	<b>REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD</b>
	Hernando Vargas

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Puntos críticos Crr 63 entre Cll 68 a -79b y esquina Cll 79. Foto 45.
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles	X		Árbol caído frente a la Crr 65 con Cll 79b-40 y rejas conjunto metrópolis. Foto 46.
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos	X		Aguas negras y líquidos no identificados arrojados al canal, de una empresa que maneja tanques de agua. Foto 47.
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico		X	
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural	X		Predio abandonado Crr 63 con Cll 78 esquina, presencia de habitantes de calle. Foto 48.
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de transito		X	
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	



**INTENSIONAL ANTROPICO**

Robos	X		Peligro en callejones cerca a la estación de Transmilenio Crr 65 entre Cll 79d -79b. Robo constantes puente vehicular Crr 58
Incendios provocados	X		Predio abandonado Crr 63 con Cll 68, presencia cable sin recubrimiento
Actos terroristas			

**2. HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDOS**

- Explosión en una casa por mala manipulación de pinturas y otros elementos Crr 62 con Cll 71 mitad de la cuadra.

**3. IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.**

ESTADO ARBOL		UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inclinado				
Hueco				





Poda	X	Crr 65 Cll 78-76 Costado oriental rejas conjunto metrópolis.	Arboles interfiriendo en cableado, inseguridad por el corredor al no realizarse podas, Ya se han realizado recorridos con la ALBU, CODENSA, Integración social, entre otras	
Raíces				
Otros				

#### 4. OTROS REPORTES

- Problemas de espacio público por locales de reciclaje abandono de escombros Crr 65 con Cll 79 a - 60. Foto 49.
- Canal, estancamiento de aguas, bajo movimiento de aguas lo que causa malos olores, presencia de insectos y roedores a lo largo del canal. Presencia de habitantes de calle
- Postes inclinados, Crr 65 con Cll 78-76 Costado oriental rejas conjunto metrópolis. Foto 50 y 51.

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
03-06-2016	22	San Fernando San Fernando Occidental	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
			Pablo Caldas

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Punto crítico, Crr 56b con Cll 73
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	



Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural		X	
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Puntos críticos, Crr 56 con Cll 72 y Crr 59 con Cll 72
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Puente Cll 75 Detrás del Colegio, en general todo el barrio. Foto 52.
Incendios provocados			
Actos terroristas			

## 2. HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDO

- Retiro de colmena de abejas hace aproximadamente un año en un edificio aledaño al salón comunal barrio San Fernando

## 3. IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.



ESTADO ARBOL	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Inclinado X	Al frete de la Junta de acción comunal Crr 57 a con Cll 73 esquina			
Hueco				





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Alcaldía Local de Barrios Unidos

				
<b>Poda</b>	x	CII 72b- 57 b	Interferencia con cableado	
<b>Raíces</b>				
<b>Otros</b>				

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° C0236346 / N° GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
03-06-2016	98	Santa Sofía	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
			Cesar Galindo

#### 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Puntos críticos, Crr 28 a con Cll 78-77 y Crr 28b – 28 a con Cll 79
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		



<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos	X		Por local donde se almacenan pinturas Crr 27 con Cll 78-79 – Foto 54
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico		X	
Riesgo de explosión	X		Punto crítico, de presencia de carpinterías entre Crr 29-29c con Cll 79
Riesgo colapso estructural	X		Agrietamiento de Puente calle 80 con Crr 30, al frente de la Crr 28 con Cll 79 esquina – Foto 55
Riesgo por excavaciones			
Accidentes de tránsito	X		Punto crítico Crr 28 a con Cll 78 – Foto 56
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Parque principal y Esquina semáforo Crr 28 con Cll 79-80
Incendios provocados	X		Por habitantes de calle, Puente calle 80 con Crr 30, por la acera de la Crr 28 con Cll 79 esquina – Foto 57
Actos terroristas	X		

## 2. HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDOS

- Se realizó instalación de luminarias en el Parque principal.
- Problemática de árboles parque principal ya se realizó gestión con jardín Botánico.
- Emisión de material particulado y emisión de olores por parte de empresas que usan pinturas
- Corredores del parque principal no se encuentran nivelados se reporta peligro para adultos mayores y niños por caídas – Foto 58
- Se solicita la instalación de una reja que proteja la cancha Parque principal, se han presentado personas afectadas por golpes fuertes



ESTADO ARBOL	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Inclinado X	Parque principal, entrada parque sentido oriente occidente			





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Alcaldía Local de Barrios Unidos



Hueco

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° C0236346 / N° GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

<b>Poda</b>	X	Parque principal ya se realizó la gestión con Codensa, otros individuos contiguos necesitan poda	Interferencia con cableado		
<b>Raíces</b>					
<b>Otros</b>					

#### 4. OTROS REPORTES

- Puente calle 80 con Crr 30, presencia de habitantes de calle al interior de la estructura del puente, inseguridad. Se reporta la necesidad de reemplazo de luminarias por daño.
- Se reporta invasión de espacio público en los alrededores del Colegio Juan Francisco Berbeo, se solicita señalización en los alrededores del mismo Crr 28 a con Cll 78 – Foto 59
- Problemática por rampla Crr 29 con Cll 79b, se comunica que pasan motos y hasta carros donde es un sendero peatonal, peligro por niños en la zona – Foto 60
- Invasión espacio público debajo del puente transmilenio costado sur el frente Crr 27 con Cll 71, por camiones de trasteo y transporte de escombros

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
03 -06-2016	22	Jorge Eliecer Gaitán	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
			Francisco Martínez

#### 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Punto crítico, Crr 55 a - 79 alcantarilla tapada de basura – Foto 61
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			



Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión	X		Posibles incendios por fábricas de muebles, carpinterías y demás que trabajan madera – Foto 62, 63 y 64
Riesgo colapso estructural		X	
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Punto crítico, Crr 55 a con Dg 79 a bis (cruce)
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)	X		Cableado suelto de postes en el piso , al frente Crr 55 a con Cll 22 – Foto 65
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Robos de alcantarillas en diferentes puntos , se reporta disminución de hurtos persona a persona en el barrio – Foto 66, 67 y 68
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

## 2. HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDOS

- Cableado suelto de postes en el piso , al frente Crr 55 a con Cll 22, ya se reportó a Codensa no se han realizado acciones
- Solicitud de poda de Pino Crr 55 a con Cll 79 frente se realizó la gestión ante Jardín Botánico

ESTADO ARBOL	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inclinado			
Hueco			



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Alcaldía Local de Barrios Unidos

<b>Poda</b>	<b>X</b>	Por inseguridad de corredor, Crr 53 con Dg 68 costado oriente occidente	
-------------	----------	---	--

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° C0226346 / N° GP0204

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



Raíces	X	Individuo con raíces que levantan acera frente al Colegio Rafael Bernal Jiménez		
Otros				

#### 4. OTROS REPORTES

- Puntos críticos de basura y escombros Parque principal Crr 50 con Cll 78 a y triangulo al frente de la Crr 40 con Cll 51-30
- Punto acumulación llantas triangulo Crr 55b con Dg 79 a bis y Crr 55 a con Cll 79ª -76 – Foto 69
- Presencia de olores por parte de empresas de muebles y carpinterías, emisión de material particulado. – Foto 70
- Se resalta la necesidad de arreglar los andenes circundantes al Colegio Rafael Bernal Jiménez sede B ya que se han presentado caídas de adulto mayor y niños, en ese mismo punto se reporta invasión de espacio público de vehículos – Foto 71 y 72

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
05-06-2016	98	Alcázares	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
			Luz Fabiola Estupiñan

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación		X	
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			



Alcaldía Local de Barrios Unidos

Riesgo por derrame de químicos	X		Por parte de talleres, Crr 25 entre Cll 60-64 – Foto 73
Riesgo por elementos radiológicos	X		Odontología imágenes radiológicas Crr 28 con Cll 71b
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión	X		Por presencia de material inflamable Crr 27 con Cll 71b esquina – Foto 74
Riesgo colapso estructural	X		Se presenta un caso de una construcción sellada, ya que recibió una demanda por la casa de al lado sentido occidente oriente ya que la agrieto. Av. Chile con Crr 27c – Foto 75
Accidentes de tránsito	X		Punto crítico Av. Chile con Crr 27b – Foto 76
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos		X	
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

## 2. HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDO

- Caída de un árbol hace aproximadamente un año, debido a vientos fuertes este a su vez tumbo un poste, se atendió la emergencia
- Quema de pastizales un rayo quemó un árbol
- Accidente de tránsito reciente, Av. Chile con Crr 27c, se reportó una muerte a casusa del accidente y 2 personas atrapadas en un local de salón de belleza. Se dio la debida atención por los entes correspondientes. – Foto 77



3. IDENTIFICACIÓN DE

INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.

ESTADO ARBOL		UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Inclinado					
Hueco					
Poda					
Raíces	X	Parque Alcázares Crr 24-28 y Cll 68-72	Levantamiento de baldosas del parque por raíces		
Otros					

4. OTROS REPORTES

- Se solicita semaforización Av. Chile entre Crr 28-27b
- Informar mantenimiento de árboles corredor Av. Chile que panto el Jardín Botánico
- Problema de extensión de límites de predios comprados por la Iglesia del barrio, denunciado por la comunidad – Foto 78
- Se denuncia tala de árboles sin la debida información a la comunidad
- Se comunica que el Colegio San Felipe realiza sus actividades de clases de educación física en las instalaciones del Parque Alcázares
- Hay preocupación por parte de la comunidad ya que una parte del Parque Alcázares está encerrada, a parecer son predios destinados a construcción de apartamentos. – Foto 79

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
05-06-2016	98	La paz	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
			Pablo Moreno

### 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Alcantarillado tapado , se solicita mantenimiento en todo el barrio.
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos	X		Por presencia de talleres de mecánica en todo el barrio
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		



Alcaldía Local de Barrios Unidos

Riesgo de explosión	X		Posible por locales de recicladores bodegas (papel) – Foto 80 y 81
Riesgo colapso estructural	X		Casa presuntamente abandonada, Crr 28b con Cll 67 – Foto 82
Riesgo por excavaciones			
Accidentes de tránsito		X	No son frecuentes
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)			
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		En todo el sector
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

2. HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDOS

- Accidente Crr 22 con 66, subsanado
- Problemas de inseguridad la policía reporta que se hace seguimiento, sin embargo la inseguridad es frecuente, Crr 29b NQS.
- Problemática de bodega de reciclaje y locales de expendio de licores al frente del Colegio Alemania Solidaria Sede C, Crr 28b con Cll 65-85, se requiere mantenimiento de pastos aledaños al colegio (podas) – Foto 83 y 84

3. IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.

ESTADO ARBOL		UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inclinado				
Hueco				
Poda				



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Alcaldía Local de Barrios Unidos

Raíces				
Otros	X	Se reportan dos individuos muertos Crr 24 con Cll 67 esquina.		

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° C0236346 / N° GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Alcaldía Local de Barrios Unidos

--	--	--	--	--

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
10-06-2016	98	Merced Norte	

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° C0226346 / N° GP0204

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

<b>DELIMITACIÓN DEL AREA</b>	<b>REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD</b>
	William Muñoz

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Lluvias Fuertes, Crr 29 a con Cll 70 - 71a, llega el agua hasta las casas. Foto 85.
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas	X		Se presento un problema la primera semana de Junio, Bomberos pudo solucionar el problema.
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural		X	
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de transito		X	
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)	X		Acueducto, problemas con obras se dejan inconclusas (sin adecuada reparación)

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 02236346 / N° GP0204

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



**INTENSIONAL ANTROPICO**

Robos	X		Punto crítico en la Cll 70 entre Crr 29 a – 29c.
Incendios provocados		X	Punto crítico en la Cll 71c con Crr 29b – 29c, Puentes peatonales. Foto 86.
Actos terroristas	X		

2. Otros reportes.

- Puntos críticos de basura: Cll 70 con Crr 29, Crr 29 con Cll 71 a y Crr 29 con Cll 68 – 70 (Cementerio).
- Acueducto ha ido a limpiar alcantarillas y sin embargo el problema es constante, existe desniveles del suelo y los materiales solubles son arrastrados por el agua.
- Hay un lote en espacio público localizado en la Crr 29c con Cll 71 al frente, lo tomo espacio público y se abandonó hace 6 meses, se requiere mantenimiento. Foto 87.
- Invasión de ratas en alcantarillas en la Cll 70 con Cra 29ª y se relaciona con predios abandonados.

**DIAGNÓSTICO DE RIESGOS**

**GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**

FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
10-06-2016	103	El Rosario	
<b>DELIMITACIÓN DEL AREA</b>			<b>REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD</b>
			Anselmo Perdomo.





1. IDENTIFICACIÓN DE

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Potencial, por ríos como el salitre, arzobispo y por el lago que se encuentra en el Parque de los Novios.
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles	X		Puntos críticos Cll 63b # 35-26 (Caucho), Cll 63 con Crr 36 y Cll 63 con Crr 36 a- 35. Foto 88.
Abejas	X		
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos	X		Puntos críticos por presencia de talleres, Cll 63b con Crr 35 – 36 (3 talleres), Cll 63 a con Crr 35 – 36 (4 talleres), fábricas de pinturas y fábricas de químicos (vertimientos) en la Crr 35 – 36 con Cll 63c – d. Foto 89.
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural		X	
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Puntos críticos en la Crr 35 – 36 a (Vías rápidas) y el la Cll 63 – 63g accidentes por doble vía, necesitan señalización. Foto 90.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)	X		Solo hay un cuadro de red subterránea en la Crr 30 con Cll 63f – 63g.
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Puntos críticos principalmente en empresas en la Cll 63f con Crr 30 – 35, Crr 30 con Cll 63f – g, Cll 63 a con Crr 30 – 36, Crr 36d con Cll 63 <sup>a</sup> – f y Crr 35 con Cll 63 – 63c.
Incendios provocados		X	



Actos terroristas

X

2. HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDOS

- Hubo problemas con el Rio Arzobispo, se encontró y se realizó construcción de taludes, pero sigue con algunos problemas técnicos de drenar todo el caudal en temporada de lluvias.
- Hubo problemas con abejas pero Bomberos soluciono oportunamente.

ESTADO ARBOL	UBICACIÓN	OBSERVACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Inclinado			
Hueco			





Poda	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cll 63c con Crr 36 a – 35</li> <li>• Cll 63b con Crr 35 – 36</li> <li>• Cll 63b con Crr 36</li> </ul>	<p>Interviene con el alumbrado público y domiciliario. Se pidió poda al Jardín Botánico y comentaron que la entidad UAESP es el que realiza la poda (Pinos).</p>	
Raíces				
Otros				

4. Otros aportes.

- Habitantes de calle en Crr 35 # 63b – 92, la dueña de la casa pide cerrar el parque de al frente con llantas. Foto 91.
- Se solicita señalización, realizaron el estudio pero no se ha concretado nada (Movilidad) en el Jardín Infantil Crr 35, hay fecha de 19 de Junio para continuar el proceso.

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
10-06-2016	98	11 de Noviembre	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
Crr 28 - Crr 29c, Cll 76 – Cll 72			Miguel Castro

#### 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Punto crítico, Crr 28 a con Cll 75 frente al parque (triangulo). Foto 92.
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles	X		
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural	X		Crr 28 a con Cll 75, se desalojó el edificio y se dio orden de demolición, se volvió a habitar (esquina frente parque). Foto 93.
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Crr 28 a vía principal (cruce) entre Cll 76 - 74, se han realizado acciones hay plan de instalación de semáforo ya se aprobó. Foto 94.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)	X		Crr 28 a parque (triangulo) presencia de poste inclinado. Foto 95.
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Problemas con ladrones, se tiene identificado un automóvil Mazda azul con 4 hombres los cuales has realizado varios robos, problemas con intentos de robos a viviendas “probando llaves”
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

2. IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.

ESTADO ARBOL	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inclinado			
Hueco			

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 02236346 / N° GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



<p><b>Poda</b></p>	<p>X</p>	<p>Crr 28 a con Cll 75 frente al parque (triángulo)</p>	<p>Ya se dio la orden de podarlo, el año pasado se venció el contrato del ingeniero encargado, se está esperando que se retome el proceso.</p>	
<p><b>Raíces</b></p>				
<p><b>Otros</b></p>				

### 3. OTROS REPORTES

- Invasión espacio público, se solicitan operativos de movilidad constantes, problemas de llantas.
- Taller de motos ubicado en la Crr 28 a con Cll 75 frente al triángulo, invaden la calle, prueban las motos a altas horas de la noche. En el mismo edificio donde funciona el taller se están realizando obras de construcción sin licencia. Foto 96.
- Se solicita luminarias en el parque Crr 28 a con Cll 75, problemas de arrojo de basuras y escombros en el mismo punto.

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
11-06-2016	21	Rio Negro	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
			José Vargas

### 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Puntos críticos, Cll 93 – 97a con Crr 57 – 60. Foto 97.
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles	X		Parque de los Micos, hace 2 semanas se reportó un árbol caído no se han realizado acciones. Foto 98.
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos	X		Empresa artesanal de químicos sin permiso producen ácidos, corrosivos y volátiles Cll 94 a con Crr 56, no tiene licencias.
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		



Alcaldía Local de Barrios Unidos

Riesgo de explosión	X		Por empresa de químicos clandestina Cll 94 a con Crr 56.
Riesgo colapso estructural		X	
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Puntos críticos: al frente de la Casa comunal y alto riesgo de accidentes por problemas con talleres que prueban carros en las calles. Foto 99.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)	X		Mantenimiento en alcantarillado debido a olores fuertes en la Cll 90 a con Crr60c.
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Estructura de Codensa, robaron puesta y está totalmente expuesto (cables de alta tensión) Cll 90 a con Crr 60 – 58 y en el Transmilenio. Foto 100.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

2. HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDOS

- Problemas de seguridad reportados en reuniones ante la policía y reuniones con la Alcaldesa.

3. IDENTIFICACION DE INDIVIDUOS ARBOREOS EN RIESGO DE CAIDA O NECESIDAD DE PODA.

ESTADO ARBOL	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inclinado			
Hueco			





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Alcaldía Local de Barrios Unidos

<b>Poda</b>	X	Crr 58 con Cll 96	Interfieren con el cableado (Codensa), hace tiempo se realizó y requiere mantenimiento.	
<b>Raíces</b>				
<b>Otros</b>	X	Parque de los Micos Cll 90 con Cra 52	2 árboles muertos requieren tala, se reportó a Jardín Botánico hace un año y medio y no han realizado acción alguna.	

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 02236346 / N° GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



				
--	--	--	--	---

#### 4. Otros aportes.

- Problemas de movilidad (desvío) Cll 94 con Crr 60 y existe presencia de adulto mayor, se ha solicitado en reuniones reductores de velocidad ante movilidad y la alcaldía local.
- Venta y distribución de droga, Colegio Faustino Cll 97 con Crr 67. Foto 101.

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
11-06-2016	21	Castellana	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
			Francisco Suarez

### 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación		X	
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas	X		Bomberos soluciono oportunamente
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos	X		Puntos críticos: Crr 48 con Cll 91 presencia de laboratorio de químicos, Crr 47a con Cll 98 empresa de productos alimenticios. Foto 102 y 103.
Riesgo por elementos radiológicos	X		Presencia de entidades (EPS), hospitales a lo largo de la Cll 100 y Autopista Norte
Riesgo biológico	X		



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural	X		Crr 47 con Cll 94. Foto 104.
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Esquina Cll 93. Foto 105.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Fleteo en los bancos del sector principalmente CC Iserra 100 y alrededores, Cll 95 Av. Suba robos de celulares
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

2. IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.

ESTADO ARBOL		UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inclinado				
Hueco				

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 02236346 / N° GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



<b>Poda</b>	x	Corredor verde Crr 49 y 49ª – Cll 94	Interferencia a cableado por falta de mantenimiento	
<b>Raíces</b>				





Otros	x	<p>Árbol ya identificado para tala, no se han realizado las acciones por parte del jardín botánico (costado occidente - oriente conjunto El Vergel) Rama caída de un árbol en el parque contiguo al corredor</p>	
-------	---	--	--

Corredor verde Crr 49 y 49ª – Cll 94

### 3. OTROS REPORTES

- Invasión de espacio público por vendedores ambulantes entre Cll 93 entre Autopista Norte y Av. Suba, Olímpica Cll 95, Autopista Norte entre Cll 91-100 y teatro La Castellana.
- Problemas con la aglomeración de público, acumulación de basura (lleva la basura al barrio Rio Negro) en la iglesia Cristiana (vehículos) Se denuncia una obra de un edificio que se está usando como parqueadero, Cra 49 con Cll 94-12. Foto 106.
- Se reporta problemas de invasión de espacio público por motos empresa de seguridad ONCOR Cra 49c con 91-08. Foto 107.

<b>DIAGNÓSTICO DE RIESGOS</b>			
<b>GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS</b>			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
12-06-2016	22	San Miguel	
<b>DELIMITACIÓN DEL AREA</b>			<b>REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD</b>
			Rafael Combita

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación		X	
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales	X		Potencial en verano Cll 66 con Crr 52 - Av. Quito
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos	X		Distribución de productos químicos por la cercanía al Hospital San José.
Riesgo por elementos radiológicos	X		Hospital San José, Clínica Meredith, locales comerciales.
Riesgo biológico	X		



Alcaldía Local de Barrios Unidos

Riesgo de explosión, incendio	X		Transformadores, se han presentado explosiones Potencial por antigüedad de las casas los techos y otras partes de las estructuras son en madera
Riesgo colapso estructural	X		Potencial por presencia de casas antiguas. Foto 108
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Puntos críticos: Cll 65 entre Crr 52 - Av. Quito, Cll 66 a con Crr 52, Frente a los Hospitales , Cll 64 a - Av. Quito, Av. Quito 64 a - Crr 52. Foto 109 y 110.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)	X		Potencial debido a la antigüedad de redes de acueducto y alcantarillado a las que no se les han realizado obras de renovación , además del incremento poblacional por aumento de población (construcción en alturas)
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		En puentes peatonales sobre la Crr 30 (puente peatonal transmilenio y Cll 68). Foto 111.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

2. HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDOS

- Se ha solicitado a la UAESP Y Codensa luminarias para el puente peatonal de transmilenio Cll 63 ya que es un foco de inseguridad , hasta el momento no se han realizado acciones
- Se presentó un caso de riesgo por excavaciones al frente del Edificio San Michel Crr 30 con Cll 68, la ALBU intervino y se dio solución.

ESTADO ARBOL		UBICACIÓN	OBSERVACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Inclinado				
Hueco				





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Alcaldía Local de Barrios Unidos

<b>Poda</b>	X	Parque bolsillo San Miguel Crr 52 - Crr 51, Cll 66 - 66		
<b>Raíces</b>				

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° C0236346 / N° GP0204

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



Otros	X Parque bolsillo San Miguel Crr 52 - Crr 51, Cll 66 – 66 a Crr 52 con Cll 65	Mantenimiento, ya que por la frondosidad de los árboles se genera inseguridad Corredor árboles que generan inseguridad sobre andén.		
-------	--	---	--	---

#### 4. OTROS REPORTES

- Canal salitre Crr 68 con Cll 80 se presenta un estancamiento de aguas genera olores ofensivos, y problemas de salubridad como presencia de roedores e insectos etc. También se reporta que el canal recibe aguas servidas lo que representa focos de infección.
- Brazo canal la Esmeralda se presentan problemas de salubridad como presencia de roedores e insectos etc. Inseguridad por falta de presencia policial, falta de mantenimiento poda de pastos, problemas con estudiantes de centros educativos aldaños por venta y consumo de alucinógenos. Foto 112.

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
17-06-2016	98	San Felipe	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
Cra 24 - Caracas, Cll 72 - 76			Alirio Hernández

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Puntos críticos: sobre la Crr 20b, sobre la Cll 75 a - 72 los andenes tiene el mismo nivel de las calles cuando llueve el agua llega a los negocios. Foto 113.
Vendaval	X		
Granizada	X		



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos	X		Por presencia de talleres de mecánica automóbiles puntos críticos: Crr 20b con Cll 75 - 72, entre Crr 24 – Caracas con Cll 74. Talleres de motos entre Crr 20b - 20c con Cll 76. Foto 114.
		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural		X	
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de transito	X		Puntos críticos: Crr 20b con Cll 73, Crr 20 con Cll 76, Crr 20b con Cll 74b. Foto 115.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)	X		Punto crítico a lo largo de la Cll 76, problemas con gran cantidad de cables el peso ha hecho que se caigan. Foto 116.
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Puntos identificados: semáforo Crr 20b con Cll 76, esquina Crr 20c con Cll 75 a, Crr 22 con Cll 75 a, Parque Crr 22 con Cll 72 a.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

2. IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.

ESTADO ARBOL	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
--------------	-----------	-------------	----------------------

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 02236346 / N° GP0204

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Alcaldía Local de Barrios Unidos

Inclinado	Hueco		
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Cra 20b con CII 74bis A</li><li>• Cra 23 con CII 76</li><li>• Cra 20c con CII 75</li><li>• Parque Cra 22 con CII 75</li></ul>	
Poda	X		

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° C0236346 / N° GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Alcaldía Local de Barrios Unidos



Raíces				
--------	--	--	--	--

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° C0236346 / N° GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



Otros	X Crr 20b - 50	Individuo dentro de un predio, se le ha solicitado a la persona la poda, no la realiza. Se reportó a SDA, JB y Codensa.		
-------	----------------	---	---	--

### 3. OTROS REPORTES

- Parque Crr 22 con Cll 75 se solicitan luminarias, inseguridad, se reporta de nuevo el cambuche en el árbol no ha sido posible retirarlo. Foto 117.
- Crr 20b con Cll 75, problemas con venta de drogas
- Problemas espacio público, puntos críticos: Crr 20 - 20b con Cll 76, Cll 72 a, Crr 23 con Cll 74
- Casa abandonada, se presenta Quema de llantas, habitantes de calle, escombros Crr 20c con Cll 72 a. Foto 118.
- Se solicita mantenimiento de tapas de alcantarilla, se cambiaron algunas pero se han vuelto a romper por el paso de vehículos pesados. Foto 119 y 120.



DIAGNÓSTICO DE RIESGOS GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
17-06-2016	21	Entre ríos	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
Cra 63 – 58 con Cll 80			Andrés Morales

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Puntos crítico zona de casas (Canal Salitre) hasta el momento no se ha inundado pero el agua es alta, existe inseguridad y olores.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	Dentro del conjunto entre ríos casas parque principal, no se han hecho acciones pero no representa algún peligro para la comunidad.
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural		X	
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Punto crítico en la ClI 80 con Crr 58, cruce de alta accidentalidad (entre carro – carro – peatón, peatón – bicicletas – carros). Foto 121.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)	X		
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		A lo largo de la ClI 80 inseguridad, parte de los edificios que colinda con el barrio Gaitán. Foto 122 y 123.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

2. IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 02236346 / N° GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



ESTADO ARBOL		UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inclinado				
Hueco				
Poda				
Raíces				
Otros	X	Dentro del conjunto.	Caído.	

### 3. Otros reportes.

- Cll 80 con Crr 58 presentaba inundaciones, en el momento se está arreglando.
- Hueco Av. 80, carril centro sentido occidente – oriente, a diario un accidente por este hueco. Foto 124.
- A lo largo de la Cll 80 inseguridad, parte de los edificios que colinda con el barrio Gaitán, falta de luminarias y presencia de policía, ciclo vía Cll 80 muy peligrosa a cualquier hora.

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
18-06-2016	98	Aurora Norte	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
			Judith Cañón

### 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación		X	
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles	X		Palmera genera sensación de riesgo, una ingeniera del Jardín Botánico realizo visita, dio concepto no se ha caído pero la comunidad lo considera en riesgo, Cll 74ª con Crr 28. Foto 125.
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos	X		Presencia de Empresa de laboratorio DECNO Cll 75 con Crr 27a, talleres de mecánica en la Cll 74ª – 75 – 76ª – 76 con Crr 24 se han hecho charlas y sensibilización en tema de vertimientos por parte de la ALBU.
Riesgo por elementos radiológicos	X		Clínica San Nicolás Cll 74 con Crr 28 esquina.



Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural	X		Se construyó un edificio en la Cll 75 con Crr 26, el predio contiguo se observa afectad. Foto 126.
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Punto crítico Cll 75 con Crr 27, existen reductores y semáforo, sin embargo hay inseguridad y accidentes. Foto 127.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)	X		En redes de acueducto y alcantarillado, por obras.
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Todo el sector en general.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

## 2. HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDOS

- Escuela ambiental, apoyo unión Monserrate, solicitan charlas acerca de disposición de residuos y vertimientos tóxicos.
- Talleres de mecánica en la Cll 74<sup>a</sup> – 75 – 76<sup>a</sup> – 76 con Crr 24 se han hecho charlas y sensibilización.
- Invasión de espacio público en todo el sector, carros, locales en la Crr 24 (talleres, vendedores ambulantes, venta de repuestos). Foto 128.
- Hueco en la Cll 74 a con Crr 27. Foto 129.

<b>DIAGNÓSTICO DE RIESGOS</b>			
<b>GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS</b>			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
18-06-2016	22	La Libertad	
<b>DELIMITACIÓN DEL AREA</b>			<b>REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD</b>
CII72-CII 80,			Ernesto Jiménez

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Se solicita reparación de sumideros y obras de limpieza en el canal Salitre, por prevención de desastres en época invernal
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos	X		Personas de barrios aledaños arrojan desechos químicos al canal( no identificados)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural		X	
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Punto crítico, Crr 57 se solicitan reductores de velocidad y señalización( vía rápida). Foto 130.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)	X		Potencial, Hundimiento en el canal Salitre calzada N-S, pueden presentarse daño a redes subterráneas, se tuvo contacto con el IDU quien responde que no hay presupuesto para la obra. Foto 131.
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Puntos críticos: puentes peatonales entre en barrios se reporta la presencia de bandas juveniles locales y otros barrios, sector “el hueco” venta alucinógenos en la Cll 75 a Bis con Crr 57b.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

2. IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.

ESTADO ARBOL	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inclinado			
Hueco			
Poda			
Raíces			
Otros	X Mantenimiento arboles a lo largo del Canal Salitre		

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 02236346 / N° GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

### 3. OTROS REPORTES

- Canal Salitre: problemas de proliferación de insectos y roedores, olores ofensivos que afectan a estudiantes de colegios ubicados en cercanía al canal por aguas estancadas, problemas de arrojo de basuras al canal. Se solicita mantenimiento del canal y puentes peatonales ya que se encuentran deteriorados. Foto 132.

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
22-06-2016	22	Parque Central Salitre (Rincón Salitre)	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
625 unidades residenciales			Marta Vergara

#### 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación		X	Potencial ya que el conjunto cuenta con zonas húmedas.

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 02236346 / N° GP0204

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



Alcaldía Local de Barrios Unidos

Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		Torres sismo-resistentes
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión	X		Potencial, redes internas de gas
Riesgo colapso estructural		X	
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Punto crítico Crr 57 con ClI 66 a, Cruce. Foto 133.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Interno de bicicletas, no son frecuentes en apartamentos
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

## 2. HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDOS

- Se informó una explosión de un calentador a gas en un apartamento hace aproximadamente 3 o 4 años se atendió a tiempo, no hubo heridos.





3. IDENTIFICACIÓN DE

INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.

ESTADO ARBOL		UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Inclinado	<input type="checkbox"/>				
Hueco	<input type="checkbox"/>				
Poda	<input type="checkbox"/>				
Raíces	<input type="checkbox"/>				
Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	Parque frente CC etapa 1-2	Arboles sostenidos por apoyos. Se reportó ante SDA, JB realizo visita. No se realizaron acciones.		





--	--	--	--



#### 4. OTROS REPORTES

Solicitan charla de planes de emergencia



DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
22-06-2016	21	Urbanización San Martín	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
			Luz del Socorro Montoya.

### 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Crr 49 – 49 a con ClI 87, se acaba de realizar obra de pavimentación pero sigue el problema con un encharcamiento.
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de árboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	Buen mantenimiento en zonas verdes.
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos	X		
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión	X		



Alcaldía Local de Barrios Unidos

Riesgo colapso estructural		X	Se reporta casa deteriorada, habitada, Crr 49 a (2 casas).
Riesgo por excavaciones		X	.
Accidentes de tránsito	X		Esquina Cll 87 con Crr 49 a, por falta de señalización. Foto 134.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Puentes peatonales Cll 92 con NQS, Cll 86 con NQS no hay presencia de policía en las horas de la noche, se identifica una mujer y dos hombres. Foto 135 y 136.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

## 2. HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDOS

- Campaña de sensibilización en cuanto a basuras y heces de perros.

## 3. OTROS REPORTES

- Problemas con el funcionamiento de empresas a puerta cerrada y solicitan un censo para identificar que funciona.
- En la Crr 49 con Cll 87, problema con casa esquinera funciona como lavadero de carros, inseguridad, invasión de espacio público, ya se han puesto quejas ante la ALBU. Foto 137.
- Problemática porque los CAI cercanos son Andes o Polo y no hay respuesta pronta de la policía.
- La comunidad recicla pero el camión lo mezcla todo.



DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
22-06-2016	98	La Esperanza.	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
Cll 63 – Cll 72, Crr 14 - Crr 17.			Judith Rodríguez y Alix Clavijo.

### 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Puntos críticos: Crr 14 a bis con Cll 66, Crr 15 con Cll 66. Foto 138.
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles	X		Potencial corredor al frente de la Crr 14 a bis con Cll 68. Foto 139.
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos	X		Potencia por estación de gasolina Texaco, allí se ubica un lavadero de carros en la Crr 15 con Cll 68.
Riesgo por elementos radiológicos	X		Presencia de Hospital De Chapinero, Centro Cardiológico en la Crr 15 con Cll 69.
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	Potencia por estación de gasolina Texaco



Alcaldía Local de Barrios Unidos

Riesgo colapso estructural	X		Posible por edificaciones muy antiguas y casas abandonadas en la Cll 66. Foto 140.
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Puntos críticos: Cll 67 con Crr 14 esquina, Cll 67 con Crr 16 Renault, Cll 67 con Crr 15 vehículos en contravía, Cll 66 a antes del Renault, Cll 67 entre Crr 15 y 16 Planta energía CODENSA. Foto 141, 142 y 143.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)	X		
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Puntos críticos Cll 67 con Crr 15, Cll 68 entre Crr 15 y 16.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

2. IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA ESTADO DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO

ESTADO ARBOL	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
<b>Inclinado</b>			
<b>Hueco</b>			
<b>Poda</b>			
<b>Raíces</b>			
<b>Otros</b>	X Corredor al frente de la Crr 14 a bis con Cll 68.		



Riesgo de caída, la comunidad ha hecho reportes al DAMA, SDA, ALBU



### 3. OTROS REPORTES

- **BASURAS:** se solicita una sensibilización a la comunidad para el tema de disposición de basuras y escombros.
- Problemas de salubridad por desechos de perros: ya se reportó ante referentes de aguas Bogotá y hospital de chapinero, sin acciones.
- Vías: en mal estado a lo largo de todo el sector, problemas de movilidad punto crítico Crr 14 bis con Cll 66 se tomó la calle como parqueadero y es zona residencial. Foto 144.
- Problema con cambuche de habitante de calle en un carro verde frente de la casa Crr 14 bis Cll 66 genera inseguridad, venta y compra alucinógenos, la policía levanto el cambuche pero el habitante volvió a ubicarse en el mismo lugar. La persona que atendió la visita dice tener videos donde se pueden observar dichas actividades ya que tiene cámaras instaladas en su casa. Foto 145.
- Parque bolsillo ubicado al frente de la Crr 14 bis con Cll 66 los alumnos del Fundación San José lo toman para actividades como consumo de drogas, alcohol y actos indebidos, La persona que atendió la visita dice tener videos donde se pueden observar dichas actividades ya que tiene cámaras instaladas en su casa.
- En el mismo parque se encuentra un vehículo abandonado placas ASA131. También se solicitan podas para los aboles ubicados en el parque.



DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
22-06-2016	21	Torres de Vizcaya	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
Edificios 5 al 10.			Ernesto Ortiz

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
----------------	----	----	-------------





<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación		X	Potencial en los sótanos por daño de bombas.
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	El problema se reportó a SDA, acueducto dio la orden de tala de 3 árboles en el corredor de un conjunto y el otro. Foto 146.
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural	X		Todos los edificios tienen inclinación, ya hay estudios de ello, visito FOPAE y dio concepto de que no hay riesgo. Foto 147.
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito		X	
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)	X		Se han realizado reparaciones por construcciones antiguas.
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos		X	
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		



2. OTROS REPORTES

- Se insiste con el arreglo de esquina de la Cll 98 con Crr 66, inseguridad, daño a vehículos por huecos tapados con piedras (hace 3 meses). Foto 148.

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
22-06-2016	21	Torres de Vizcaya	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
Edificios 3 y 4.			Ernesto Ortiz

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación		X	
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	El problema se reportó a SDA, acueducto dio la orden de tala de 3 árboles en el corredor de un conjunto y el otro.
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		





<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural	X		Todos los edificios tienen inclinación, ya hay estudios de ello, visito FOPAE y dio concepto de que no hay riesgo.
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Punto crítico en la Cll 97 – 98 con Crr 66. Foto 149.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	Se han realizado reparaciones por construcciones antiguas.
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		En apartamentos y la alcaldía mayor instalo cámaras para conectarse directamente con la policía pero aún faltan equipos por instalar.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		





DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
25-06-2016	21	Villa Calasanz	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
Conjunto residencial			Jaime Corredor

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación		X	
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		





NO INTENSIONAL ANTROPICO			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural		X	
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Se solicita señalización en punto crítico entrada al conjunto: Cll 96 con Crr 46.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
INTENSIONAL ANTROPICO			
Robos		X	
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

#### HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDOS

<ul style="list-style-type: none"> <li>Se presentó un problema por mal funcionamiento de ascensores presencia de entidades subsano el episodio.</li> </ul>
--

ESTADO ARBOL		UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inclinado				
Hueco				
Poda	x	Dentro del conjunto residencial	Se solicitó la tala de 4 individuos al interior	





			del conjunto, ya se tiene prevista la fecha de visita por parte del Jardín Botánico.	
Raíces				
Otros				

#### OTROS REPORTES

- Se presentan problemas con un terreno baldío en la parte posterior al conjunto donde quedaba el batallón: riesgo de incendio por habitante de calle, proliferación de roedores, posible riesgo de robos por no mantenimiento de pastos y arbustos dentro del predio.
- Se reporta que se solicita la inspección de ascensores ya que se realizó el cabio de los mismos.
- Una parte del conjunto debió remover el enrejado a raíz de esto se han realizado obras en el parque que quedo afuera del conjunto lo que según la comunidad ha generado inseguridad.

#### DIAGNOSTICO DE RIESGOS

#### GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
25-06-2016	22	Labrador 1 (casas)	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
Conjunto residencial			Nancy Sierra.

#### 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
AMENAZAS NATURALES			





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

Encharcamiento o inundación		X	
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	En el parque Labrador se ha reportado a la SDA, Bomberos, han hecho visitas pero no han entregado algún reporte. Foto 153.
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural		X	
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Al ingreso del conjunto. Foto 154.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos		X	
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

2. OTROS REPORTES

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 02236346 / N° GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR

- Parque El Labrador en la mitad de salitre, hay un sendero donde se posiciona habitantes de calle, consumo de alucinógenos, hay presencia de policía constante al igual que en la Cra 62 frente al Labrados 4.
- Existe problemas con Movilidad debido a que cuando hay eventos, solo hay una entrada y una salida para los conjuntos. Foto 155.

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
18-07-2016	98	Juan 23	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
			Cesar Galindo

#### IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
----------------	----	----	-------------

ISO 9001: 2008  
 NTC GP 1000: 2009  
 BUREAU VERITAS  
 Certification




N° 02236346 / N° GP0204

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
 PARA TODOS



<b>AMENAZAS NATURALES</b>		
Encharcamiento o inundación	X	Punto crítico en la Crr 20b # 77-11 acera FIAT.
Vendaval	X	
Granizada	X	
Tormenta eléctrica	X	
Caída de arboles		X
Abejas		X
Quemas de pastizales		X
Sismo	X	
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>		
Riesgo por derrame de químicos	X	Por presencia de talleres de mecánica en todo el sector.
Riesgo por elementos radiológicos		X
Riesgo biológico	X	
Riesgo de explosión		X
Riesgo colapso estructural	X	Se observa casa abandonada en la Crr 20b # 70-34. Foto 156.
Riesgo por excavaciones		X
Accidentes de tránsito	X	Punto crítico en la Crr 20 con Cll 76. Foto 157.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>		
Robos	X	Se denuncia banda de ladrones en el semáforo que del barrio Juan 23 da al Polo Club Cll 80 con Crr 20, y vandalismo por parte de grafiteros en la misma dirección. Foto 158.
Incendios provocados	X	Por habitante de calle, parque en la Cll 77 con Crr 22. Foto 159.
Actos terroristas	X	



ESTADO ARBOL		UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inclinado				
Hueco				
Poda				
Raíces				
Otros	x	Problema con un árbol ubicado en la Cra 20c bis con Cll 76.	Árbol en una maceta la cual ya está agrietada el árbol inclinado	

OTROS REPORTES

- Se reporta inseguridad en las pestañas del FIAT Crr 20b # 77-11.
- Punto crítico arrojado de escombros en las pestañas del FIAT Crr 20b # 77-11.
- Presencia de habitante de calle glorieta puente héroes de la Cll 80 se reporta presencia de niños y mascotas. Foto 160.
- Se solicita andén en la Cll 76 con Cra 20b frente a un taller de mecánica. Foto 161.



- Se solicitan genera
- Se reporta

luminarias en la Cll 76 con Cra 24 las que se encuentran son insuficientes y se inseguridad en la zona.

inseguridad, punto de basuras en el parque en la Cll 77 con Cra 22.

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
18-07-2016	98	Polo Club	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
			Cesar Galindo, Hugo Torres

#### IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación		X	
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos			
Riesgo por elementos radiológicos	X		Presencia de IPS por todo el sector.
Riesgo biológico	X		





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

Riesgo de explosión		X	Se reporta empresa que produce químico desconocidos, Crr 24 con Cll 85ª. Foto 162.
Riesgo colapso estructural	X		Conjunto Polo Occidental 1, Crar28 a # 80-19. Foto 163.
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Punto crítico en la Crr 24 con Cll 85ª. Foto 164.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)	X		Se reportan constantes cortes de luz aproximadamente uno mensual Codensa informo a la comunidad que se debe a la antigüedad de los transformadores.
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Puntos críticos: Crr24 con Cll 80 Bancolombia, Banda Identificada de dos mujeres roban en el sector en la Crr 22 entre Cll 83 y 80, BBVA detrás de la estación de Transmilenio de la Castellana robos a personas de la tercera edad. Foto 165.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.

ESTADO ARBOL		UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inclinado				
Hueco				

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 02236346 / N° GP0204

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Alcaldía Local de Barrios Unidos

Poda	x	<p>Se solicitan podas ya que los individuos interfieren con cableado, generan inseguridad y tapan luminarias.</p> <p>Cra 24 con 80-NQS. Cra 22 y 24 con Cll 94. Cra 22 # 84-50. Cra 28 entre Cll 84 Y 85. Cra 28 entre Cll 85 y 86.</p>	
Raíces			
Otros			

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° G2236346 / N° GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

#### OTROS REPORTES

- Se reporta necesidad de luminarias en el puente de Transmilenio Cll 85 con Autopista, alta inseguridad.
- Se reportan lozas levantadas en el andén frente a la Crr 24 # 80-42. Foto 166.
- Se solicita charla de evacuación para el Conjunto Portal del Polo Crr 24 # 80-80 en tema de simulacro distrital habitan muchas personas de la tercera edad y temas de prevención de incendios.
- Se reporta la baja presencia de policía en temas de acompañamiento en puentes de Transmilenio en horas de la noche.
- Se solicitan operativos de movilidad por la Crr 22.

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
21-07-2016	21	Andes	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
			Luz Adriana Forero

#### IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Puntos críticos: Crr 61a entre Cll 94 y 94a, Cll 94 con Crr 63, Crr 65 con Cll 96. Foto 167.
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles	X		Cll 98 con Crr 64 en dicho corredor de árboles se han hecho podas pero cuando se presentan fuertes vientos los árboles se mueven mucho. Foto 168.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos	X		Crr 65 con Cll 94a y 95, se reporta una empresa que produce químicos desconocidos.
Riesgo por elementos radiológicos	X		Clinica Cafam.
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	Se reportan explosiones de transformadores, atendidas oportunamente.
Riesgo colapso estructural	X		Muro entrada Colegio Faustino Sarmiento se encuentra con cinta amarilla de peligro. Foto 169.
Riesgo por excavaciones	X		Se puede generar por la alta construcción de edificaciones sin licencia. Foto 170 y 171.
Accidentes de tránsito	X		Puntos críticos: Crr 64 con Cll 90 y Cll 100, Crr 64 con Cll 97 cruce, Crr 61a con Cll 94. Foto 172 y 173.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)	X		Se evidencia cableado suelto en varias zonas del barrio.
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		En la ciclo ruta que atraviesa desde la Av 68 a la Autopista, Cll 80 y Autopista Norte robos en moto, Cll 100 Crr 68, en el Teatro de bellas artes detrás de Cafam Floresta. Foto 174.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		Potencial por cercanía a la cárcel de mujeres y la escuela militar.

IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.

ESTADO ARBOL		UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inclinado				
Hueco				

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 02236346 / N° GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

<p><b>Poda</b></p>	<p>Cll 96 bis con Crr 66 corredor, parque Vizcaya, Crr 65 a # 94-04, parque frente del Colegio Faustino Sarmiento, arboles corredor costado norte Cafam Floresta.</p>	<p>Arboles tapan las luminarias generan inseguridad, necesitan mantenimiento.</p>	
<p><b>Raíces</b></p>			
<p><b>Otros</b></p>	<p>x</p> <p>Cll 57 con Tv 44.</p> <p>Crr 64 con Cll 94 a.</p> <p>Crr 63 # 94 a-42 empresa de vigilancia.</p>	<p>Se generó concepto de tala por JB, no han venido a realizarla.</p> <p>Árbol levantando las baldosas se reportó a JB dice que no hay genera riesgo.</p> <p>Se reporta que se han talado arboles sin pedir permisos para construir andenes y rampas de acceso vehicular</p>	

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 02236346 / N° GP0204

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



		para empresas.		
--	--	----------------	--	--

#### OTROS REPORTES

- Parque al frente del Colegio Faustino Sarmiento sede A: se reportan varias situaciones venta de spa, encharcamientos, problema en los alrededores por causa de parqueo de rutas y carrosa la hora de la salida, pandillas. Foto 175.
- Se denuncia el incremento de empresas a puerta cerrada.
- Estación de servicio en Cafam Floresta genera olores no se han visto filtraciones pero es posible.
- Se reclama a la ALBU la falta de compromiso con la revisión de licencias de las obras en construcción n el sector se está construyendo sin control y nadie hace respetar las normas.
- Se solicitan operativos de movilidad.
- Hundimiento de alcantarilla Crr 62 con Cll 94 a.
- Se reporta el mal estado de la bahía del CC andes Cll 96 con Crr 63, consumo de alcohol e inseguridad. Foto 176.



DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
21-07-2016	21	Escuela Militar	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
			Alba Suarez Oficina de planeación

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		
Vendaval	X		





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles	X		
Abejas	X		
Quemas de pastizales	X		
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos	X		
Riesgo por elementos radiológicos	X		
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión	X		
Riesgo colapso estructural	X		
Riesgo por excavaciones	X		
Accidentes de tránsito	X		
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)	X		
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		
Incendios provocados	X		
Actos terroristas	X		

HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDOS

- Sin Novedad.

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 02236346 / N° GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.

ESTADO ARBOL	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inclinado	-	-	-
Hueco	-	-	-
Poda	-	-	-
Raíces	-	-	-
Otros	-	-	-

OTROS REPORTES

Omitido.



N° C0236346 / N° GP0204

<b>DIAGNÓSTICO DE RIESGOS</b>			
<b>GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS</b>			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
21-07-2016	21	Conjunto residencial Calle 100.	
<b>DELIMITACIÓN DEL AREA</b>			<b>REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD</b>
Cra 63 # 98B – 51			

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación		X	
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión	X		Potencial.
Riesgo colapso estructural		X	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito		X	
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		A la altura de la calle 100 con Crr 63. Foto 177.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

**DIAGNÓSTICO DE RIESGOS**  
**GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° C0236346 / N° GP0204

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
21-07-2016	21	Torres de Vizcaya, Crr 67 # 97-99	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
Conjunto residencial.			María Eugenia González

#### IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Sucede cuando hay fuertes lluvias en el parqueadero. Foto 178.
Vendaval	X		
Granizada	X		Se presentan taponamientos de sifones en parqueadero.
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	Potencial en cuartos de máquinas. Foto 179.
Riesgo colapso estructural		X	
Riesgo por excavaciones		X	





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

Accidentes de tránsito		X	
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Se reportan robos sobre la CII 100 en paraderos de SITP.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

**DIAGNÓSTICO DE RIESGOS**  
**GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 02236346 / N° GP0204

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
22-07-2016	22	Labrador IV, apartamentos	
<b>DELIMITACIÓN DEL AREA</b>			<b>REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD</b>
Cll 66 # 61-61			Jesús Martínez

### 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación		X	
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles	X		Riesgo de caída dentro del conjunto costado sur-oriente esquina al final de las torres. Foto 180.
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural		X	
Riesgo por excavaciones		X	





Accidentes de tránsito	X		Punto crítico: Crr 60 por el semáforo que da a la entrada del conjunto Cll 66 # 61-61. Foto 181.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Se presentan con frente del conjunto Cll 66 # 61-61.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

## 2. HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDOS

- Hubo una quema de pastizales en el parque sesión tipo A, IDRDR intervino subsanado.

ESTADO ARBOL		UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inclinado	X			
Hueco				
Poda	X	En el interior del conjunto	Se solicita a todos los que se encuentran dentro del conjunto.	
Raíces				
Otros				

## 4. OTROS REPORTES



DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
22-07-2016	98	Urbanización Santa Mónica.	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación		X	
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles	X		
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural		X	
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito		X	
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° C0236346 / N° GP0204

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
24-07-2016	22	Metrópolis Unidad 20	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
Cll 74ª # 66 - 72			Milena Avila.

## 2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Cll 74 con Crr 66 – andén hundido. Foto 187.
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural		X	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito		X	
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos		X	
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

5. IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.

ESTADO ARBOL		UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inclinado				
Hueco				

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 02236346 / N° GP0204

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



Poda	X	Costado derecho de la Torre 1, dentro de la unidad.		
Raíces				
Otros				

#### 6. OTROS REPORTES

- Solicitan el arreglo de un andén, provoca encharcamiento y caídas.
- Inseguridad Cra 68, poca presencia de la policía.
- Acueducto realizo mantenimiento hace poco por la Cra 68, rompieron el andén pero han pasado 15 días y aun no lo han arreglado. Foto 188.



DIAGNÓSTICO DE RIESGOS  
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
24-07-2016	22	Metrópolis Unidad 1	
<b>DELIMITACIÓN DEL AREA</b>			<b>REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD</b>
Cra 66 # 79ª - 82			Jorge Enrique Herrera.

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Dentro de la unidad, por el interior 1 y 2.
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles	X		2 árboles dentro de la unidad, solicitaron tala hace 2 días ante SDA.
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural		X	





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito		X	
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)	X		Genera el árbol, obstrucción de ductos fluviales.
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos		X	Potencial dentro de la unidad.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

## 2. OTROS REPORTES

Canal salitre – está afectando arreglo cerca de homecenter costado norte.



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



DIAGNÓSTICO DE RIESGOS  
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
24-07-2016	22	Metrópolis Unidad 4	
<b>DELIMITACIÓN DEL AREA</b>			<b>REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD</b>
Cra 66 # 79 - 44			Jorge Enrique Herrera.

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Ingreso portería. Foto 189.
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural		X	





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Punto crítico: Cra 66 # 79 – 44.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Hubo robo dentro de la unidad hace 3 o 4 años aproximadamente, es potencial.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° G2236346 / N° GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

<b>DIAGNÓSTICO DE RIESGOS</b>			
<b>GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS</b>			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
27-07-2016	22	Metrópolis. unidades: 18, 19,17 7,6,5,3,2	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Frente establecimiento BULLISTIC, Cra 66 # 76 - 16. Foto 190.
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural		X	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito		X	
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Inseguridad corredor arboles posterior frente a la Cll 75 # 64-26, parque detrás cc metrópolis, parque Acrópolis Crr 66 # 75ª-30, unidades 6-7 inseguridad en la parte posterior a la entrada por colindar con el barrio Simón Bolívar. Foto 191.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas			

## 2. IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.

ESTADO ARBOL		UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
<b>Inclinado</b>				
<b>Hueco</b>				
<b>Poda</b>	X	<b>CORREDOR ARBOLES POR AV 68</b>		
<b>Raíces</b>				
<b>Otros</b>				

## 3. OTROS REPORTES

- Unidad 19: hundimiento reja en la Cll 75 a con Crr 68, esquina. Foto 192.
- Unidad 17: Bahía parqueo invasión de espacio público en la Cll 75ª # 66-43. Foto 193.
- Parque al lado edificio Acrópolis: Crr 66 # 75 a - 30 se instaló un bioparque está encerrado no se ha inaugurado. Foto 194.

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 02236346 / N° GP0204

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



- Unidad 7:

levantamiento de andenes en la Crr 66 # 76-26 esquina. Foto 195.

DIAGNOSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
27-07-2016	22	Metrópolis unidades: 11-14-15-12-13-16	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

### 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación		X	
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural		X	
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito		X	
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Inseguridad corredor árboles en la Crr 68 con Cll 74ª entre unidades 14-15, unidad 16 en la Crr 68 con Cll 78.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

2. HISTORIAL DE RIESGOS OCURRIDOS

-----

3. IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.

ESTADO ARBOL		UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inclinado				
Hueco				
Poda	X	CORREDOR ARBOLES POR AV 68.		
Raíces				

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 02236346 / N° GP0204

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



Al parecer está muerto.



Otros

x

Frente Cra 66 con Cll 79.

#### 4. OTROS REPORTES

- Unidad 12: levantamiento de andenes en la Cll 79ª con Cra 66.
- Unidad 13: levantamiento de andenes y vía en mal estado en la Cll 78ª # 66-48. Foto 196 y 197.
- Unidad 16: levantamiento de andenes: Cll 78 # 66-52



DIAGNÓSTICO DE RIESGOS			
GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
27-07-2016	22	Metrópolis unidades 8-9-10-22	
DELIMITACIÓN DEL AREA			REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación		X	
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		
<b>NO INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

Riesgo colapso estructural		X	
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito		X	
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
<b>INTENSIONAL ANTROPICO</b>			
Robos	X		Zona costado norte puente Cll 80 con Crr 68 y estación Crr 53 Transmilenio.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	X		

2. IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.

ESTADO ARBOL		UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inclinado				
Hueco				
Poda	X	CORREDOR ARBOLES AV 68.		
Raíces				
Otros				

3. OTROS REPORTES



DIAGNÓSTICO DE RIESGOS GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS			
FECHA	UPZ	BARRIO/BARRIOS	VISITADOR
27-07-2016	22	JJ Vargas	
DELIMITACIÓN DEL AREA		REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD	
		Margareth Peña	

#### 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES

TIPO DE RIESGO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>AMENAZAS NATURALES</b>			
Encharcamiento o inundación	X		Potencial, ya que no hay suficiente alcantarillado, U Cll 67 a # 63-10. Foto 198.
Vendaval	X		
Granizada	X		
Tormenta eléctrica	X		
Caída de arboles		X	
Abejas		X	
Quemas de pastizales		X	
Sismo	X		



NO INTENSIONAL ANTROPICO			
Riesgo por derrame de químicos		X	
Riesgo por elementos radiológicos		X	
Riesgo biológico	X		
Riesgo de explosión		X	
Riesgo colapso estructural	X		Puntos críticos: Cll 67ª # 60-30, al lado vivienda agrietada y puertas cedidas edificación muy deteriorada, salón comunal. Foto 199.
Riesgo por excavaciones		X	
Accidentes de tránsito	X		Puntos críticos: Crr 68 con Cll 67b entrada y salida de vehículos a la Av 68 se presenta alta accidentalidad cuando hay eventos en los escenarios cercanos, Cll 67b con Crr 62 por la bici-ruta. Foto 200 y 201.
Daño en redes (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, gas)		X	
INTENSIONAL ANTROPICO			
Robos	x		Puntos críticos: Crr 68 con Cll 67c callejón, Puente Crr 68 con Cll 68, Plazoleta Crr 67f bis a, Crr 66 con Cll 68-67f por falta de iluminación, Crr 65 a entre calles 67b - 67d callejón, OXXO Cll 68 con Crr 64 esquina, Cll 67 a bis # 65b - 52 callejón, Crr 65 a con Cll 67 a bis callejón, Crr 65 robo a viviendas, Crr 64 con Cll 67 a callejón, Crr 64 con Cll 67d callejón, Cll 67 entre Crr 62-64, Crr 63 con Cll 67 a callejón por corredor de árboles. Foto 202, 203 y 204.
Incendios provocados		X	
Actos terroristas	x		

2. IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN RIESGO DE CAÍDA O NECESIDAD DE PODA.

ESTADO ARBOL	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inclinado			
Hueco			



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Alcaldía Local de Barrios Unidos

<p>Poda</p>	<p>X</p>	<p>Cll 67 con Crr 66. Crr 64 con Cll 67d - 18. Cll 69 con Crr 55. Cll 67ª # 60-43 frente.  Parque vecinal JJ Vargas Cll 67 entre Crr 62-66.</p>	<p>Interfieren con cableado por su frondosidad. Levantamiento de andenes.  Inseguridad por corredor de árboles frondosos.</p>		
-------------	----------	---	---	--	---

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 02236346 / N° GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Alcaldía Local de Barrios Unidos

				
--	--	--	--	--

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° C0236346 / N° GP0204

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Alcaldía Local de Barrios Unidos

			
<b>Raíces</b>			
<b>Otros</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Árbol frente casa Calle 67 D N° 62-55, ya se tomaron acciones por ALBU.	

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° G2236346 / N° GP0204

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

### 3. OTROS REPORTEES.

- Inseguridad y consumo spa, parque El Marce Diagonal a la Cll 67f con Crr 65 a. Foto 205.
- Problemática con personas del centro de rehabilitación Av 68 por consumo spa, amenazas a la comunidad, y problemas de salubridad.
- Solicitud de luminarias bici-ruta Cll 67b.
- Levantamiento de andenes frente Crr 62 # 67ª-35, y ondulación andenes parque vecinal JJ Vargas frente Crr 62 con Cll 66c. Foto 206.
- Obra sin aviso de licencia de construcción Cll 67b # 60-67.
- Depósito de materiales Crr 60 # 67ª-29.
- Poste inclinado frente Crr 60 con Cll 67b semáforo. Foto 207.
- Parque vecinal JJ Vargas inseguridad por corredor de árboles Cll 67 entre Crr 62-66.
- Casa Cll 67ª bis # 65b-52: problemáticas con callejón costado sur inseguridad por robos, diagonal a la casa la dueña reporta una caneca de basura que le genera punto crítico ya que botan basuras a cualquier hora fuera de los horarios establecidos por la empresa recolectora de basura, reporta que al frente de esta dirección hay una bahía tomada como parqueadero y reporta que en la bahía se encuentra ubicada una caseta de celaduría en pie la cual ya tenía orden de demolición hasta el momento no se han tomado acciones por parte de ALBU. Foto 208.